

ALLEGATO N. 20 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto n. 1 - Vista esterna dalla via Arno del fabbricato oggetto di pignoramento



Foto n. 2 - Vista esterna dalla via Arno del fabbricato oggetto di pignoramento





Foto n. 3 - Vista esterna dalla via Tevere del fabbricato oggetto di pignoramento



Foto n. 4 - Vista esterna dalla via Tevere del fabbricato oggetto di pignoramento





Foto n. 5 - Vista interna del supermercato al piano terra del fabbricato oggetto di pignoramento




Foto n. 6 - Vista interna del supermercato al piano terra del fabbricato oggetto di pignoramento





Foto n. 7 - Vista interna del supermercato al piano terra del fabbricato oggetto di pignoramento



Foto n. 8 - Vista interna del supermercato al piano terra del fabbricato oggetto di pignoramento





Foto n. 9 - Vista dell'area macelleria del supermercato al piano terra fabbricato oggetto di pignoramento



Foto n. 10 - Vista della sala lavorazione carne al piano terra del fabbricato oggetto di pignoramento





Foto n. 11 - Vista del locale adibito ad ufficio al piano terra del fabbricato oggetto di pignoramento



Foto n. 12 - Vista degli spogliatoi al piano terra del fabbricato oggetto di pignoramento





Foto n. 13 - Vista del bagno a servizio degli spogliatoi al piano terra del fabbricato oggetto di pignoramento





Foto n. 14 - Vista del bagno a servizio degli spogliatoi al piano terra del fabbricato oggetto di pignoramento





Foto n. 15 - Vista dell'antibagno al piano terra del fabbricato oggetto di pignoramento





Foto n. 16 - Vista del bagno al piano terra del fabbricato oggetto di pignoramento





Foto n. 17 - Vista del bagno per portatori di handicap al piano terra del fabbricato oggetto di pignoramento





Foto n. 18 - Vista dell'ingresso al piano terra dalla via Tevere e della porta tagliafuoco che apre sul vano scala-ascensore che conduce al piano interrato del fabbricato oggetto di pignoramento




Foto n. 19 - Vista della scala che collega il piano terra con il piano interrato del fabbricato oggetto di pignoramento





Foto n. 20 - Vista del vano scala-ascensore al piano interrato del fabbricato oggetto di pignoramento



Foto n. 21 - Vista del filtro a prova di fumo posto tra il parcheggio ed il vano scala-ascensore al piano interrato del fabbricato oggetto di pignoramento





Foto n. 22 - Vista del parcheggio al piano interrato del fabbricato oggetto di pignoramento




Foto n. 23 - Vista del parcheggio al piano interrato del fabbricato oggetto di pignoramento e della rampa di accesso allo stesso





Foto n. 24 - Vista del locale tecnico al piano interrato del fabbricato oggetto di pignoramento



Foto n. 25 – Vista, dal locale tecnico, della zona posta sotto la rampa di accesso al parcheggio al piano interrato, in cui è posta la riserva idrica antincendio





Foto n. 26 – Vista della scala che dal piano terra conduce al vano scala-ascensore al livello del tetto del fabbricato oggetto di pignoramento





Foto n. 27 – Vista del vano scala-ascensore al livello del tetto del fabbricato oggetto di pignoramento





Foto n. 28 – Vista della struttura in c.a. del vano ascensore al livello del tetto del fabbricato oggetto di pignoramento



Foto n. 29 - Vista del tetto del fabbricato oggetto di pignoramento

