





**ESTERNO DEL FABBRICATO IN CUI È UBICATO L'APPARTAMENTO PIGNORATO**

**Foto 2.1**



**Foto 2.2**

**ACCESSO ALL'APPARTAMENTO OGGETTO DI PIGNORAMENTO DALLA VIA TOSELLI N°19**



**Foto 2.3**



**PIANO PRIMO**

**Foto 2.4**



**Foto 2.5**



**Foto 2.6**



**Foto 2.7**



**Foto 2.8**





**Foto 2.9**



**Foto 2.10**



**Foto 2.11**



**Foto 2.12**



**Foto 2.13**



**Foto 2.14**





**Foto 2.15**



**PIANO COPERTURE**

**Foto 2.16**

**VANO SCALA INTERNO DI ACCESSO AL PIANO DELLE COPERTURE**




Vano ripostiglio realizzato al piano delle coperture in assenza di titolo autorizzativo,  
non sanabile in virtù della normativa vigente

**Foto 2.17**



**Foto 2.18**



**Foto 2.19**



**Foto 2.20**

Vano lavanderia al piano delle coperture

