



Foto 1 Prospetto ingresso su Via Messina civ. 50, immobile pignorato identificato al N.C.E.U. di Casteldaccia al Fg. 3 p.lla 3413 586 sub 5 e sub 6 – Piano Secondo e Piano Terzo (Lastrico solare).



Foto 2 Particolare portone d'ingresso civ. 50 (ex 44)



Foto 3 Particolare atrio ingresso e rampa scale accesso ai piani





Foto 4 Vano Soggiorno con angolo cottura. Vista da ingresso ad appartamento - Piano Secondo.



Foto 5 Vano Soggiorno: angolo cottura e infissi che consentono l'accesso alla terrazza.





Foto 6 Vano Soggiorno con angolo cottura. Vista verso porta su corridoio.



Foto 7 Terrazza accessibile da vano soggiorno – vista infissi da vano soggiorno.





Foto 8 Terrazza accessibile da vano soggiorno – vista infissi da vano soggiorno e zona cottura.




Foto 9 Disimpegno-corridoio vista su DWC



Foto 10 Disimpegno-corridoio – porzione laterale vista su WC





Foto 11 Camera matrimoniale – vista da corridoio-disimpegno.



Foto 12 Camera matrimoniale – vista verso corridoio-disimpegno.





Foto 13 Bagno secondario – DWC.



Foto 14 Bagno principale – W.C.





Foto 15 Camera - vista da corridoio-disimpegno.



Foto 16 Camera - vista verso porta di comunicazione con ingresso/soggiorno.





Foto 17 Lastrico Solare – Piano Terzo – ingresso da corpo scala condominiale.



Foto 18 Lastrico Solare – Piano Terzo.

