


foto 1 - veduta del lato nord-est lungo Via Principale

foto 2 - veduta dei due accessi a piano terra sul lato ovest lungo Via Principale



PROVINCIA DI IMPEKIA - ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI
LUGI
FRACCHIONA
ARCHITETTO
N° 203
CONSERVATORIO REGIONALE




foto 3 - veduta dell'accesso al primo piano sul lato ovest lungo Via Principale




foto 4 - lato ovest

foto 5 - porta di accesso alla legnaia (sub 4)






foto 6 - parete sud del locale centrale a piano primo (parte superiore sub 4)
foto 7 - angolo sud-est del locale centrale a piano primo (parte superiore sub 4)



**porta di accesso
al nuovo bagno**





porta di accesso
al nuovo bagno



foto 8 - particolare parete sud del locale centrale a piano primo (parte superiore sub 4)
foto 9 - angolo nord-ovest del locale centrale a piano primo (parte superiore sub 4)



porta di accesso
da Via Principale



foto 10 - locale adiacente al centrale verso nord a piano primo (parte superiore sub 4)
foto 11 - locale adiacente al centrale verso nord a piano primo (parte superiore sub 4)






foto 12 - locale adiacente al centrale verso nord a piano primo (parte superiore sub 4)
foto 13 - locale adiacente al centrale verso nord a piano primo (parte superiore sub 4)






foto 14 - locale nord a piano primo (parte superiore sub 4)
foto 15 - terrazzo est a piano primo (parte superiore sub 4)





foto 16 - nuovo bagno (docce) a piano primo (parte superiore sub 4)
foto 17 - nuovo bagno a piano primo (parte superiore sub 4)



foto 18 - piano terra: porzione del sub 8 adiacente alla parte inferiore del sub 4





foto 19 - piano terra: porta di comunicazione tra il sub 8 e la parte inferiore del sub 4






porta di comunicazione tra
i due locali del sub 8

foto 20 - piano terra: muro divisorio tra le due porzioni del sub 8 visto verso sud

foto 21 - piano terra: muro divisorio tra le due porzioni del sub 8 visto verso nord



sub 4

muro di contenimento di
scala di altra proprietà
abbattuto illecitamente

porta di comunicazione tra
i due locali del sub 8

altra proprietà

sub 8






foto 22 - piano terra: muro divisorio tra le due porzioni del sub 8 visto verso nord



foto 23 - piano terra: muro divisorio tra il sub 8 e altra proprietà abbattuto illecitamente

foto 24 - piano terra: locale est della parte inferiore del sub 4




foto 25 - piano terra: locale est della parte inferiore del sub 4

foto 26 - collegamento interno tra piano terra (parte inferiore del sub 4)
e cantine del piano seminterrato (sub 3)





foto 27 - collegamento interno tra piano terra (parte inferiore del sub 4)
e cantine del piano seminterrato (sub 3)