TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Liquidazione giudiziale n. 42/2024



Ill.mo Sig. Giudice:

Stim.mo Dott. Michele Delli Paoli

GIUDIZIO DI CONGRUITA'



Geom. Maurizio Rossini 15121 Alessandria
Piazza Filippo Turati, 10

Liquidazione Giudiziale n. 42/2024 del Tribunale di Alessandria

Lo scrivente geom. Maurizio Rossini con studio in Alessandria Piazza Filippo Turati, 10 iscritto al Collegio Provinciale di Alessandria con il numero 1462 e iscritto altresì all' Albo degli esperti del Tribunale di Alessandria con il numero 68 a far data dal 23 settembre 1986, è stato incaricato dalla Dott.ssa Federica Borgoglio , Curatrice della procedura in epigrafe, di esprimere giudizio di congruità o meno in ordine al valore della quota di proprietà del 50% relativa all' unità immobiliare situata in San Salvatore Monferrato(AL) Via Ercole De Giovanni, 5 la cui proprietà è riconducibile

Dopo gli accertamenti del caso il sottoscritto tecnico incaricato è in grado di redigere la seguente relazione.

* * *

1. ACCERTAMENTI AMMINISTRATIVI E COMMERCIALI.

Innanzi tutto è stata richiesta la planimetria catastale dell' immobile al fine di verificarne la regolarità amministrativa. Per completezza è stata effettuata anche una visura che ha evidenziato come sia censito l' alloggio e cioè:

Foglio n. 22, particella 953, subalterno 18, Categoria A/2, classe 4, consistenza 8 vani, superficie catastale mq. 179,00, rendita €. 929,62.

E' seguito un periodo in cui, attraverso le conoscenze di mercato di 2 Istituti di Credito e alcune Agenzie Immobiliari, lo scrivente è riuscito ad ottenere uno spaccato sufficientemente rappresentativo della realtà commerciale di San Salvatore Monferrato (località in cui si trova l'immobile in argomento).

2. SOPRALLUOGO

L'accesso sulla località è stato effettuato il giorno 10 gennaio u.s. alle ore 10.00 e seguenti alla presenza della Dott.ssa Federica Borgoglio

Per l'occasione quest' ultimo ha avuto modo di fornire indicazioni che sono risultate utili a formare i convincimenti del sottoscritto.

3. DESCRIZIONE DEI LUOGHI



FOTOGRAMMA N. 1 - Palazzina in cui è inserito l'alloggio di cui si tratta.



FOTOGRAMMA N. 2 - Particolare della facciata.



FOTOGRAMMA N. 3 - Vano di ingresso comune dal quale si diparte la scala che conduce all'alloggio.



FOTOGRAMMA N. 3 - La muratura a ridosso del lucernaio della scala è risultata macchiata

a causa di presumibili infiltrazioni di acqua piovana.



FOTOGRAMMA N. 4 - Interno dell' alloggio. I pavimento sono realizzati con semplici piastrelle di gres ceramico



FOTOGRAMMA N. 5 - Particolare di uno dei serramenti esterni che sono risultati di scarso pregio (alluminio e vetro semplice)

Liquidazione Giudiziale n. 42/2024 del Tribunale di Alessandria

realizzati negli anni 80 e quindi non rispondenti alle attuali norme regionali e nazionali in fatto di risparmio energetico.



FOTOGRAMMA N. 6 - Servizio igienico di semplice fattura seppur completo.



FOTOGRAMMA N. 7 - Porta d' ingresso non adeguata. Si tratta di un serramento semplice non blindato.

4. DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL' UNITA' IMMOBILIARE.

L'alloggio è apparso subito di non particolare pregio in relazione sia alla sua conformazione che ai rimanenti particolari costruttivi nonché caratteristiche di zona.

4.1 Caratteristiche di zona

L' edificio è posto in zona periferica di scarso pregio (vedasi fotogramma n.1)

4.2 Caratteristiche costruttive.

Le murature perimetrali sono prive di isolamento termico e la copertura è rappresentata da un lastrico solare che reca i ben noti rischi riconducibili alla raccolta delle acque meteoriche.

A questo proposito , durante l'accesso, ha lamentato ricorrenti infiltrazioni di acqua piovana.

Da aggiungere che le finiture sono risultate di mediocre qualità.

4.3 Disposizione dei locali

Allo scrivente è apparsa eccessiva la superficie del salone (circa 60,00 mq) che, seppur di moda oltre 50 anni fa, ora rappresenta una fonte di consumo eccessiva

in fatto di riscaldamento. Inoltre una camera è risultata di ampiezza ridottissima e appena al di sopra della superficie minima di 8.00 mq indicata dalle norme igieniche in vigore.

5. VALUTAZIONE DEL CESPITE.

La superficie dell' immobile, rilevata dalla visura catastale , è di 179,00 mq.

Il suo valore unitario , tenendo conto di quanto tutto sopra esposto non può essere superiore ad €/mq 250,00 che applicato alla superficie commerciale offre la seguente valutazione:

mq. 179,00 x \in /mq 250,00 = \in . 44.750,00. La quota del 50% di detto valore diviene quindi:

44.750,00 : 2 = €. 22.375,00

(DICONSIEUROVENTIDUEMILATRECENTOSETTANTA-CINQUEMILA)

6.CONCLUSIONI.

Atteso il valore commerciale della quota del 50% sopra determinata in \in . 22.375,00 e preso atto del valore pari a \in . 25.000,00 relativo alla proposta

il sottoscritto dichiara


congrua sotto tutti gli aspetti l' offerta ricevuta dalla Curatrice della procedura.

In fede



Al, 14 gennaio 2025

Allegati: visura e planimetria catastale





Direzione Provinciale di Alessandria Ufficio Provinciale - Territorio Servizi Catastali Data: 13/01/2025 Ora: 10:19:39 Numero Pratica: T79986/2025 Pag: 1 - Segue

Catasto fabbricati

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 13/01/2025



Immobile di catasto fabbricati



Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 13/01/2025 Dati identificativi: Comune di SAN SALVATORE MONFERRATO (I144) (AL) Foglio 22 Particella 953 Subalterno 18

Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di SAN SALVATORE MONFERRATO (1144) (AL) Foglio 22 Particella 953

Classamento:

Rendita: Euro 929,62 Categoria A/2^{a)}, Classe 4, Consistenza 8 vani Foglio 22 Particella 953 Subalterno 18

Indirizzo: VIA ERCOLE DEGIOVANNI n. 5 Piano S1

Dati di superficie: Totale: 179 m² Totale escluse aree scoperte b): 179 m²

> Intestati catastali

> Dati identificativi

Impianto meccanografico del 30/06/1987