

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ESECUZIONE R.G. N. 101/23
TRIBUNALE DI PALERMO**



Foto n. 1 Accesso da Via R. da Palermo



Foto 2 Vista dall'ingresso



Foto 3 Seconda parte del locale dopo il pilastro del centro



Foto 4 Vista dal fondo verso l'ingresso



Foto 5 Infiltrazioni in corrispondenza dell'area wc



Foto 6 Infiltrazioni in corrispondenza dell'area wc – foto 2



Foto 7 Alone di infiltrazioni in corrispondenza dell'angolo in fondo a destra



Foto 8 Accesso al wc



Foto 9 Anti wc




Foto 10 wc con tubazione idrica a vista



Foto 11 Aspiratore in luogo di finestrella




Foto 12 Esempio di stato medio della pavimentazione