



fotografia n. 1 - veduta dell'immobile fronte NE.



fotografia n. 2 - ingresso immobile al termine della via Parigi. Recinzione esterna.



fotografia n. 3 - particolare della cancellata di ingresso.



fotografia n. 4 - dettaglio della recinzione esterna sulla via Parigi. Cannello di accesso al serbatoio GPL



fotografia n. 5 - prospetto SE. Rampa di accesso a settore servizi. Si nota il torrino di aspirazione impianto di aerazione forzata.



fotografia n. 6 - veduta d'angolo dell'edificio da NW. Si nota il torrino di aspirazione impianto di aerazione forzata.



fotografia n. 7 - ingresso al "ricevimento - sala comune".



fotografia n. 8 - "area parcheggio" non completamente pavimentata.



fotografia n. 9 - "area parcheggio settore servizi" (cfr. fotografia n. 5).



fotografia n. 10 - dettaglio del fronte NE.



fotografia n. 11 - vista dall'alto della zona "solarium - piscina" eseguita al grezzo e ingombra di vegetazione spontanea.





fotografia n. 12 - area progettualmente destinata a giardino.



fotografie 13, 14 e 15 - camera per ospiti, ingresso e bagno nelle condizioni attuali.




fotografia n. 16 - locale progettualmente destinato a bar.



fotografie n. 17 e 18 - vedute dei due corridoi pressoché privi di dotazioni impiantistiche.



fotografie 19 ÷ 21 - esemplificazione di camera per ospiti, ingresso e bagno nelle condizioni attuali.



fotoğrafie n. 22 e 23 - vedute dei due corridoi pressoché privi di dotazioni impiantistiche.



fotografia n. 24 - veduta parziale del "deposito materiali non infiammabili".



fotografie n. 25 e 26 - due vedute del locale "ristorante".



foto grafie n. 27 e 28 - due vedute del locale "cucina".



fotoğrafie n. 29 e 30 - ingressi ed interno dei locali igienici della cucina.



fotografie n. 31 e 32 - disimpegno reparto cottura e locale "dispensa".



fotografia n. 33 - veduta parziale della "sala conferenze", nel soffitto della quale si nota la presenza di una infiltrazione dal sovrastante porticato.




fotoğrafie 34 ÷ 36 - esemplificazione di camera per ospiti, ingresso e bagno nelle condizioni attuali.



fotografia n. 37 - corridoio ala Nord nel quale si nota la presenza di alcune canalizzazioni impiantistiche (tubazioni fluido condizionamento, aerazione forzata, condensa e scarichi fognati).



fotografia n. 38 - veduta parziale "spogliatoio personale uomini".



fotografia n. 39 - veduta parziale locale "deposito".



fotografia n. 40 - vano scale livello T.



fotografie n. 41 e 42 - due vedute del "ricevimento - sala comune".



fotografia n. 43 - veduta parziale del "office ricevimento" contenente le centraline dell'impianto di videosorveglianza e allarme antincendio.



fotografia n. 44 - corridoio ala SE nel quale si nota la presenza di alcune canalizzazioni impiantistiche (tubazioni condizionamento, aerazione forzata, condensa e distribuzione acqua sanitaria).



fotografia n. 45 - primo tratto del corridoio ala N interrotto da muro separatore con zona adattata ad appartamento.



fotografia n. 46 - corridoio ala N in zona adattata ad appartamento difforme dalla progettazione approvata.



fotografie n. 47 e 48 - due vedute dell'ampio soggiorno nell'appartamento difforme.



fotografie n. 49 e 50 - camera letto e bagno in appartamento difforme.



fotografie n. 51 e 52 - residui di installazioni impiantistiche precarie a servizio dell'appartamento difforme.



fotografia n. 53 - allaccio di cantiere all'acquedotto comunale.



fotografia n. 54 - centralina tipo di distribuzione idrica acqua calda/fredda nei servizi igienici.



fotografia n. 55 - pozzetto terminale acque nere.




fotografia n. 56 - particolare di scarico acque bianche.



fotografia n. 57 - gli armadi del quadro elettrico generale.



fotografia n. 58 - quadro elettrico reparto cucina.



fotografia n. 59 - matasse di conduttori predisposte per gli allacci alle prese telefoniche e TV.



fotografia n. 60 - gruppo di telecamere di videosorveglianza.



fotografia n. 61 - centralina videosorveglianza.



fotografie n. 62 e 63 - due vedute dei gruppi di pompe di calore posizionate all'aperto.




foto n. 64 e 65 - due unità di trattamento aria in fase di installazione.



fotografie n. 66 e 67 - esemplificazione di due ambienti nei quali è stato posizionato il termoventilconvettore (split).



fotografie n. 68 ÷ 70 - vedute esterne ed interne dei locali destinati ad installazioni di impianti tecnologici (autoclave e caldaia).



fotografie n. 71 ÷ 73 - vedute esemplificative delle strutture al grezzo per i servizi tecnologici ed igienici della piscina (locale pompe, scarichi fognari, disimpegno servizi igienici).



fotografia n. 74 - forniture per servizi igienici giacenti nel deposito materiali non infiammabili.



fotografie n. 75 e 76 - forniture di arredi ed apparecchi per servizi igienici. N. 7 specchiere imballate giacenti in un bagno e uno dei box doccia depositato in una camera ospiti.



foto n. 77 e 78 - esemplificazione di locali ingombri di residui e di materiali.