

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto n. 1

(vista prospetto principale edificio nord-est da corte esclusiva)



Foto n. 2

(vista prospetto sud-est fabbricato
con evidenziato scavo abusivo)

Foto n. **3**
(vista prospetto sud-ovest dalla terrazza)



Foto n. **4**
(Particolare accesso da via Ca' del Lupo)



Foto n. **5**
(particolare magazzino – mappale
n. **829 sub 3**)



Foto n. **6**
(particolare magazzino – mappale n. **829 sub 4**)





Foto n. **7**
(particolare centrale termica a piano terra)

Foto n. **8**
(particolare cantina a piano terra)



Foto n. **9**
(particolare vano scala interno)



Foto n. **10**
(particolare ingresso a piano primo dal soggiorno)



Foto n. **11**

(particolare soggiorno a piano primo con apertura su terrazza non autorizzata)



Foto n. **12**

(particolare disobligho a piano primo)



Foto n. **13**
(particolare botola accesso a piano secondo)




Foto n. **14**
(particolare vano a piano sottotetto)



Foto n. **15**
(particolare bagno a piano primo)




Foto n. **16**
(particolare camera a piano primo)

