

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

*Via Anselmo da Baggio, 14*

**MILANO**



Vista del palazzo condominiale da via A. da Baggio e particolare dell'ingresso.





L'intorno.





Percorsi esterni comuni.





Particolare del corpo autorimesse interno al cortile e particolare dell'autorimessa pignorata.





Vista interna dell'autorimessa pignorata e vista dal retro della palazzina su strada.

