

ALL.A2 - REPERTORIO FOTOGRAFICO



Foto 1 – CONDOMINIO “RESIDENCE ARANCIO”: PROSPETTO SU VIA TORRENTE BOCCETTA.



CAMERA DA
LETTO DEL
SUB.15

Foto 2 – CONDOMINIO “RESIDENCE ARANCIO”: PROSPETTO SU VIA TORRENTE BOCCETTA.



Foto 3 – CONDOMINIO “RESIDENCE ARANCIO”: PROSPETTO SU VIA UNCI.



Foto 4 – CONDOMINIO “RESIDENCE ARANCIO”: ACCESSI, CARRABILE E PEDONALE, SU VIA TORRENTE BOCCETTA.



Foto 5 – CONDOMINIO “RESIDENCE ARANCIO”: CORTE COMUNE.



VANO
AUTOCLAVE E
CONTATORI
IDRICI

Foto 6 – CONDOMINIO “RESIDENCE ARANCIO”: VANO AUTOCLAVE E CONTATORI IDRICI SU CORTE COMUNE.



Foto 7 – IMPIANTO AUTOCLAVE COMUNE.




Foto 8 – CONTATORI IDRICI DELLE VARIE UU.II..



Foto 9 – CONDOMINIO “RESIDENCE ARANCIO”: CORTE COMUNE DESTINATA A VERDE.



Foto 10 – CONDOMINIO “RESIDENCE ARANCIO”: CORTE COMUNE DESTINATA A VERDE.



ANTENNA
CENTRALIZZATA
CONDOMINIALE

Foto 11 – CONDOMINIO “RESIDENCE ARANCIO”: CORTILE COMUNE.




Foto 12 – SCALA CONDOMINIALE “A-A1”.



Foto 13 – ARMADIO CONTATORI S.E.L. RICAVATO NEL VANO SCALA “A-A1”.




Foto 14 – PORTA TAGLIAFUOCO VERSO GARAGE (SCALA “A-A1”).



Foto 15 – GARAGE: A SIN. EX VANO CONTATORI S.E.L. (“D”) E, A DX, ACCESSO AL VANO SCALA.



TRACCE DI
EPISODIO DI
ALLAGAMENTO

Foto 16 – GARAGE: CORSIA DI MANOVRA COMUNE.




Foto 17 – RAMPA GARAGE (VEDUTA DAL BASSO).



Foto 18 – RAMPA GARAGE (VEDUTA DALL'ALTO).



Foto 19 – GARAGE: CORSIA DI MANOVRA COMUNE.



CHIUSURE E
PORTA IN
ALLUMINIO
(NON IN
PROGETTO)

ACCESSI AD
ALTRI
SUBALTERNI
(ESTRANEI)

Foto 20 – ACCESSO COMUNE AI SUBB. 35, 34 e 33 (QUEST'ULTIMO ESTRANEO ALLA PROCEDURA).

TRACCE DI
EPISODIO DI
ALLAGAMENTO



Foto 21 – SUB.35: INTERNO.

RIDUZIONE
ALTEZZA
LUCE

TRACCE DI
EPISODIO DI
ALLAGAMENTO



Foto 22 – SUB.35: LUCE SU VIA TORRENTE BOCCETTA.



Foto 23 – SUB.35: INTERNO (LA PARETE ALLA SINISTRA E LE CHIUSURE IN ALLUMINIO NON RISULTANO IN PROGETTO).



QUADRO
ELETTRICO

Foto 24 – SUB.35: DETTAGLIO INTERNO.



Foto 25 – SUB.34: INTERNO.



TUBAZIONE
CONDOMINIALE
SUL SUB.34

Foto 26 – SUB.34: DETTAGLIO INTERNO.



Foto 27 – SUB.34: INTERNO.



RIDUZIONE
ALTEZZA
LUCE

Foto 28 – SUB. 34: LUCE SU VIA TORRENTE BOCCETTA.

SUB.33
(ESTRANEO
ALLA
PROCEDURA)



SUB.34

Foto 29 – SULLA DESTRA: INTERNO DEL SUB. 34.



LUCE DEL
SUB.34

LUCE DEL
SUB.35

Foto 30 – LUCI DEI SUBB. 34 E 35 SU VIA TORRENTE BOCCETTA.



Foto 31 – PORTA D'INGRESSO DEL SUB. 15 (DAL VANO SCALA CONDOMINIALE).




Foto 32 – SUB.15: INGRESSO.



Foto 33 – SUB.15: CITOFRONO E QUADRO ELETTRICO.



Foto 34 – SUB.15: SOGGIORNO/CUCINA.



Foto 35 – SUB.15: SOGGIORNO/CUCINA.



Foto 36 – SUB.15: SOGGIORNO/CUCINA.



Foto 37 – SUB.15: SOGGIORNO/CUCINA.



Foto 38 – SUB.15: SOGGIORNO/CUCINA.



Foto 39 – SUB.15: LOGGIA (SU VIA UNCI).



Foto 40 – SUB.15: LOGGIA (SU VIA UNCI).



Foto 41 – SUB.15: LOGGIA (SU VIA UNCI).



Foto 42 – SUB.15: DISMPEGNO.



Foto 43 – SUB.15: ARMADIO A MURO DEL DISIMPEGNO.



Foto 44 – SUB.15: BAGNO.



Foto 45 – SUB.15: BAGNO.



Foto 46 – SUB.15: BAGNO.



Foto 47 – SUB.15: CAMERA DA LETTO.




Foto 48 – SUB.15: CAMERA DA LETTO.



Foto 49 – SUB.15: CAMERA DA LETTO.



Foto 50 – SUB.15: DISMPEGNO.