


**TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)**  
**Ufficio Esecuzioni Immobiliari**

***Fabbricati siti nel Comune di Montalbano Elicona (Me)***



***PROCEDIMENTO ESECUTIVO n. 88/2023 R.G.E.***



**ALLEGATO FOTOGRAFICO (All. n. 1.2.a)**

**GIUDICE ESECUTORE:**

**Dott. Giuseppe LO PRESTI**

**ESPERTO IN STIMA DI IMMOBILI:**

**Arch. Clara Maria DUBLO**

Immobili individuati al foglio n. 31 part.IIa 423 sub 3 e 4



Foto n.1 - Vico A.F. n. 15-17



Foto n.2 - Via Spirito Santo



Foto n. 3 - Angolo Vico A.F. e Via Spirito Santo

Immobili individuati al foglio n. 31 part.IIa 423 sub 3 e 4



Foto n.4 - Vico A.F. visto da Via Giovan Guerino.



Foto n.5 – Vico A.F. con indicazione dell'immobile part.IIa 423 sub 4



Foto n. 6 - Via Spirito Santo con indicazione degli immobili

Immobili individuati al foglio n. 31 part.IIa 423 sub 3 e 4



Foto n. 7 - Porta di ingresso immobile part.IIa 423 sub 3



Foto n. 8 - Vista interna stesso immobile



Foto n. 9 - Porta di ingresso immobile part.IIa 423 sub 4



Foto n. 10 - Vista interna stesso immobile

Immobile individuato al foglio n. 31 part.IIa 498



Foto n. 11 - Via Barbaraceto n. 70



Foto n. 12 - Vano di accesso all'immobile



Foto n. 13 - Vista interna stesso immobile

Immobile individuato al foglio n. 31 part.IIa 518



Foto n. 14 - Prospetto immobile su Via Camposanto.



Foto n. 15 - Prospetto immobile su Via Giovan Guerino n. 19.



Foto n. 16 - Vano di accesso all'immobile dalla Via Camposanto e vista dell'ambiente interno.




Foto n. 17 - Parziale vista interna dello stesso immobile, all'accesso da Via Giovan Guerino.

Immobile individuato al foglio n. 31 part.IIa 518



Foto n. 18 - Vista interna dello stesso immobile, accedendo da Via Camposanto, con dettaglio della scala di collegamento interna.




Foto n. 19 - Dettaglio della finestra al primo piano, esistente sul prospetto di Via Giovan Guerino.



Foto n. 20 - Vista dell'interno con solaio di interpiano parzialmente crollato e vista della condizione di alcuni tramezzi interni.

Immobile individuato al foglio n. 31 part.IIa 536



Foto n. 21 - Prospetto immobile su Via Giovan Guerino n. 24.



Foto n. 22 - Altra vista del prospetto dello stesso immobile.



Foto n. 23 – Vista del prospetto dell’immobile su Vicolo Firenze (erroneamente indicato Via Ciappazza nella documentazione in possesso).



Foto n. 24 – Vista interna dello stesso immobile da Vicolo Firenze.

Immobile individuato al foglio n. 31 part.IIa 536



Foto n. 25 – Vista del vano interno all'accesso da Via Giovan Guerino.



Foto n. 26 - Orditura del solaio di interpiano del vano di accesso al piano terra, lato Via Giovan Guerino.

Milazzo, 09/03/2024

Il Tecnico  
Arch. Clara Maria Dublo