



Foto n° 3



Foto n° 4



II C.T.U.

Geom. Gaetano Altamere

Georgio Altamere

ALL.9 – DOSSIER FOTOGRAFICO





Foto 1: Avvallamenti e pavimentazione divelta.



Foto 2: Macchie biancastre e pignatte rotte.




Foto 3: Vista sulla pavimentazione della terrazza.



Foto 4: Particolare terrazza con vegetazione spontanea. Punti in cui si insinua l'acqua.






Foto 1: *Macchie biancastre*




Foto 2: *Solaio di copertura del piano secondo con i ferri scoperti e arrugginiti.*



Foto 3: *Macchia scura sul piano di calpestio in fondo al vano che denuncia la presenza di acqua.*




Foto 4: *Cumulo di pignatte rotte.*






Foto 1: *Tracce di acqua sul solaio di copertura e lungo la parte divisoria ed esterna.*



Foto 2: *Tracce di acqua.*



Foto 3: *Tracce di acqua.*

