

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROCEDURA ESPROPRIATIVA  
N.197/2021

BARCLAYS BANK IRELAND PLC  
c/  
Scannapieco Luca e Scarpa Anna

FOTO DALLA 1 ALLA 10



Unità immobiliare pignorata in Mercato San Severino,  
fraz. Sant'Eustachio, alla Via Angrisani n.29/1



Foto 1 – Ingresso al bene staggito




Foto 2 – Cucina



Foto 3 – Bagno




Foto 4 – Dettaglio infisso porta di  
accesso dalla corte

Unità immobiliare pignorata in Mercato San Severino,  
fraz. Sant'Eustachio, alla Via Angrisani n.29/1



Foto 5, 6 e 7 – Corte pertinenziale al bene staggito



Unità immobiliare pignorata in Mercato San Severino,  
fraz. Sant'Eustachio, alla Via Angrisani n.29/1



Foto 8 – Bombole che alimentano la caldaia



Foto 9 – Particolare infisso porta




Foto 10 – Particolare volta

