



fig.23: IMMOBILI C-5 C-6 – accesso dalla S.P. n.5 (beni interni rispetto alla pubblica via).



fig.24: IMMOBILI C-5 C-6 – vista di parte del vetusto fabbricato dalla sottostante via Cacciata (dalla quale non c'è accesso).



fig.25: IMMOBILI C-5 C-6 – passaggio su altra proprietà per l'accesso ai beni pignorati.



fig.26: IMMOBILI C-5 C-6 – portone di accesso alla corte e quindi al fabbricato oggetto di pignoramento.




fig.27: IMMOBILI C-5 C-6 – veduta esterna del fabbricato, della scala di accesso al primo piano e della corte di pertinenza.



fig.28: IMMOBILI C-5 C-6 – veduta esterna del fabbricato (prospetto principale sulla corte di pertinenza).



fig.29: IMMOBILI C-5 C-6 – veduta esterna del fabbricato (porzione di prospetto principale sulla corte di pertinenza).



fig.30: IMMOBILI C-5 C-6 – scala esterna di accesso al primo piano e sottostante portone di accesso alla corte.




fig.31: IMMOBILI C-5 C-6 – fabbricato (vista interna – piano terra).



fig.32: IMMOBILI C-5 C-6 – fabbricato (vista interna – piano terra).



fig.33: IMMOBILI C-5 C-6 – fabbricato (vista interna – piano terra – crollo dei solai in legno).



fig.34: IMMOBILI C-5 C-6 – fabbricato (vista interna – piano terra).



fig.35: IMMOBILI D-7 D-8 D-9 D-10 – veduta della striscia di terreno pignorata dal punto di accesso dalla S.P. n.5.



fig.36: IMMOBILI D-7 D-8 D-9 D-10 – veduta della striscia di terreno pignorata.



fig.37: IMMOBILI D-7 D-8 D-9 D-10 – veduta della striscia di terreno pignorata.



fig.38: IMMOBILI D-7 D-8 D-9 D-10 – veduta della striscia di terreno pignorata.