











Soffitto danneggiato da infiltrazioni di acque meteoriche



Soffitto danneggiato da infiltrazioni di acque meteoriche





Tetto in legno  
completamente  
danneggiato

