



VISTA ESTERNA FABBRICATO



VISTA ESTERNA FABBRICATO, PORTONE DI INGRESSO



VISTA INTERNA FABBRICATO, VANO SCALA



VISTA INTERNA FABBRICATO, PORTONE DI INGRESSO E VANO SCALA



VISTA INTERNA FABBRICATO, ASCENSORE




VISTA INTERNA FABBRICATO, VANO SCALA
E INGRESSO ASCENSORE



VISTA INTERNA FABBRICATO, ASCENSORE
E INGRESSO ALL'APPARTAMENTO




BALCONE



BALCONE



BALCONE: si nota la compromissione dell'infisso.



BALCONE: è evidente la compromissione dell'infisso, della muratura e dell'unità esterna del condizionatore.




BALCONE: è evidente la compromissione dell'infisso.






BALCONE: è presente una lesione lungo il pilastro.




BALCONE: si nota la compromissione dell'infisso.



BALCONE: la porzione di copertura presenta evidenti filature e distacchi della tinteggiatura in molteplici punti.



RIPOSTIGLIO



RIPOSTIGLIO




CUCINA



CUCINA




CUCINA: porzione di balcone chiusa che è stata poi annessa alla cucina.




CUCINA: è presente una grata esterna che affaccia sulla corte interna e che rende impossibile arrivare al contatore. La grata è visibilmente danneggiata dalla ruggine.



CUCINA: anche l'infisso è visibilmente compromesso.




LAVATOIO: nei progetti originali costituiva parte del balcone.



CAMERA AD USO SINGOLO



CAMERA AD USO SINGOLO




CABINA ARMADIO DELLA CAMERA AD USO SINGOLO



BAGNO PRINCIPALE E RELATIVO ANTIBAGNO




BAGNO PRINCIPALE: manca la placca che copre il pulsante di scarico del wc.




BAGNO PRINCIPALE: si evidenzia il danno alla cornice della porta.



CAMERA MATRIMONIALE




CAMERA MATRIMONIALE




CABINA ARMADIO




VANO DOCCIA




VANO DOCCIA




BAGNO SECONDARIO



DISIMPEGNO



DISIMPEGNO




SOGGIORNO



SOGGIORNO



SOGGIORNO: ci sono rigonfiamenti nel soffitto.




SOGGIORNO: nel soffitto si notano delle crepe.





VISTA LATO VIA MANZONI



VISTA LATO CORTILE INTERNO