

Relazione fotografica LOTTO A:



1-Esterno: edificio di 5 elevazioni f.t.



2-vano scala.




3- corpo scala.




4-porta d'ingresso.



5-ingresso.




6- soggiorno.



7-corridoio.



8-w.c.d.



9- camera.



10-cucina.




11-cucina.



12- veranda.

Planimetria dei coni ottici di riferimento:



13-finestra del w.c. su veranda.



14-balcone di retroprospetto.



15- veranda.



16-camera.



17-camera.

Infiltrazioni datate e pregresse, provenienti dalla copertura condominiale:



Nell'intradosso del soffitto macchie di umidità pregressa, e sollevamento dello strato superficiale di intonaco.



Nella camera esposta a ovest (via M. D'Aiello) si evidenzia una lesione derivante dall'ammollamento del cordolo esterno di copertura dell'edificio, dove si vedono parziali interventi di ripristino dei ferri con scrostamento delle parti incoerenti e apposizione di malta Emaco sui ferri. Attualmente il balcone prospiciente la via M. D'Aiello, non è praticabile per la rottura di un serramento.