





1. Ingresso pedonale da via Roma.



2. Ingresso carrabile dalla strada di "Nuova lottizzazione".




3. Prospetto Nord - U.I. in oggetto.



4. Prospetto Sud - U.I. in oggetto



5. Ingresso del vano scala civico 26, dal cortile comune interno.



6. Vano scala.



7. Piano secondo – pianerottolo con accesso all'appartamento in oggetto.



8. Ingresso direttamente nella zona Gorno. Portafinestra F06.



9. Zona giorno – angolo cottura. Finestra F05.



10. Caldaia installata in cucina.



11. Problemi di muffa zona cucina - canna fumaria.



12. Problemi zona cucina - canna fumaria.



13. Termostato installato nella zona giorno.



14. Disimpegno.



15. Aria condizionata presente nell'appartamento. Split installato nel disimpegno.



16. Bagno. Finestra F04.



17. Problemi riscontrati in bagno, muffa sullo spigolo interno.



18. Bagno.



19. Camera da letto 2. Serramento F03.



20. Camera da letto 2. Serramento F03.



21. Ripostiglio.



22. Camera da letto 1.



23. Camera da letto 1. Serramenti F01-F02.



24. Macchina esterna – impianto di raffrescamento .



25. Box di proprietà.



26. Box di proprietà.



27. Box di proprietà – crepa.



28. Vista dal cortile interno comune dell'ingresso pedonale.



29. Cortile interno comune.



30. Cortile interno comune.



31. Cortile interno comune.



32. Vista dal cortile interno comune dell'ingresso carrale.