

Documentazione fotografica abitazione sita in Cavarzere (VE) Via G.Marconi 28/A con garage



Prospetto Sud



Prospetto Nord



Ingresso con androne comune



sgabuzzino sottoscala



soggiorno



cucinotto



Camera matrimoniale



Camera con parete di divisione a sinistra



bagno



Garage



Degrado provocato dall'umidità lungo le pareti del corridoio

