


Allegato 1
Corredo grafico alla CTU




1. Facciata est. A destra la porzione pignorata. La recinzione non individua il confine fra i due cortili (si veda l'allegato 4) sommariamente individuato dalla linea rossa.



2. Facciata est e nord.



3. Ripresa aerea del 2012 dove si evince la posizione dei pannelli solari.



4. Estratto dalla Tavola 1.1 del Piano degli Interventi dove si evince che il compendio ricade in "Zona C 1.1 esterna ai centri urbani".



5. Particolare degli interni dell'abitazione (Sub 12).



6. Ripostiglio comunicante con l'abitazione (Sub 13).



7. Piano terra. Il portone di destra da accesso al magazzino (Sub 14).
Il portone di sinistra al sub 9 di proprietà di terzi, escluso dal compendio in vendita.



8. Piano terra. Accesso carraio al garage (Sub 11).



9. Piano terra. La zona dove si è sviluppato l'incendio.