



Prospecto nord-ovest del corpo "A" dell'edificio con vista del giardino annesso e dell'uscita sulla Via S. Pietro



Prospecto nord-ovest con vista della porta di uscita dalla cucina-pranzo sul giardino



Prospetto nord-ovest con vista della copertura ristrutturata



Vista della strada di accesso retrostante sul lato sud-est



Prospetto sud-est con lavori ancora da ultimare



Vista della cucina-pranzo già pavimentata al piano terra



Vista del soggiorno con camino al piano terra



Vista della porzione di soggiorno al piano terra dove deve essere ancora realizzata la scala




Vista del bagno con doccia al piano terra



Vista della camera a nord-ovest al piano primo



Vista dello studio al piano primo



Vista della camera a nord-est al piano primo



Vista del bagno al piano primo



Vista dell'ingresso dalla loggia retrostante al piano primo



Prospetto sud-est e nord-est del corpo "B" dell'edificio



Prospetto sud-est con vista del foro nella parete sopra la finestra della cucina



Prospetto nord-est con vista dell'ingresso sotto il portico



Vista dell'ingresso su soggiorno al piano terra



Vista della camera al piano terra con il solaio rifatto



Vista del bagno al piano terra



Vista della cucina al piano terra




Vista della camera a sud-ovest al piano primo




Vista dell'altra camera a sud-est al piano primo (in evidenza una porzione di pavimento più alta per l'innalzamento del solaio del bagno sottostante)



Vista della loggia antistante e del sottotetto



Vista della scala esterna di accesso alla loggia



Vista del portico sottostante




Prospetto nord-ovest del corpo "C" dell'edificio



Prospetto sud-est con vista del cancello d'ingresso al cortile



Vista del ripostiglio al piano terra



Vista del solaio con putrelle in ferro e voltine di mattoni



Vista del deposito a fianco



Vista dell'area annessa antistante