

Immobile in Pergola loc. Pantana Via Serralta N. 113

Viste da esterno




Terreni agricoli




Interni P.1



Accesso al P.T.




Piano 2°





Infiltrazioni dalla copertura:






Lesione al solaio di copertura: W.C.





Lesioni al solaio di copertura: corridoio







Cantine P.Terra





IL CTU Incaricato
Geom. FALCONE Giuseppe

