

*DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA*



**Foto n.1:** Veduta del complesso immobiliare prospiciente Corso Cavour, n.91, di cui fa parte l'unità immobiliare pignorata costituita da un appartamento al 3 piano.



**Foto n.2:** Particolare del vano scala dell'edificio




**Foto n.3:** Particolare del pianerottolo di accesso e uno degli ingressi dell'appartamento



**Foto n.4:** Particolare del salone/studio dell'appartamento oggetto di stima



**Foto n.5:** Particolare nel soggiorno.



**Foto n.6:** Particolare di uno dei bagni presente nell'appartamento pignorato.







**Foto n.7:** Particolare della cucina



**Foto n.8:** Particolare del camino presente nella cucina



**Foto n.9:** Particolare di una delle camere



**Foto n.10:** Particolare dell'altra camera



**Foto n.11:** Particolare del terrazzo di pertinenza di una delle due camere da letto



**Foto n.12:** Particolare dell'angolo vetrato del corridoio di smistamento zona notte.