

RAPPORTO FOTOGRAFICO



Foto n°1: foto aerea dell'area su cui insiste le unità oggetto di esecuzione



Foto n°2: foto aerea di dettaglio



Foto n°3: Fronte principale delle unità



Foto n°4: Facciata sud sub 29




Foto n°5: Facciata sud subb. 28 e 20



Foto n°36: Ingresso al sub 29 da piano 1° Foto n°37: Sub 29 piano primo – soggiorno cottura e scala verso P.2°



Foto n°38: Vista soggiorno verso ovest




Foto n°39: Vista soggiorno verso nord



Foto n°40: Vista soggiorno verso est




Foto n°41: Scala al P.2°



Foto n°42: Scala al P.2°



Foto n°43: Disimpegno P.2°



Foto n°44: Bagno al P.2°



Foto n°45: Altra vista bagno



Foto n°46: Accesso alla camera al P.2°



Foto n°47: Vista camera verso est – collegamento chiuso con sub 28



Foto n°48: Vista verso est – collegamento chiuso



Foto n°49: Vista verso ovest



Foto n°50: Vista verso disimpegno



Foto n°51: Scala a chiocciola da P.1° a P.terra




Foto n°52: Vista scala chiocciola al P.terra



Foto n°53: Altra vista scala a chiocciola



Foto n°54: Cantina al Piano terra con pareti abusive in cartongesso a sinistra




Foto n°55: Vista cantina verso nord



Foto n°56: Vista cantina verso ovest



Foto n°57: Vista cantina verso est



Foto n°58: Porta abusiva dalla cantina alla scala a chiocciola



Foto n°59: Porta di accesso a nord al sub 29 da piano terra