

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto n. 1 | Localizzazione dell'immobile sito a Spirano in via Pace n. 2.



Foto n. 2 | Vista generale del condominio verso Largo Europa.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 3 | Vista generale del condominio in corrispondenza dell'ingresso pedonale.



Foto n. 4 | Vista generale del condominio in corrispondenza dell'ingresso carrale.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 5 | Vista della facciata principale del condominio.



Foto n. 6 | Vista dell'ingresso condominiale con evidente degrado dell'intonaco (umidità di risalita).

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 7 | Porta d'ingresso al condominio.



Foto n. 8 | Porta d'ingresso al condominio con rotture e degrado dell'intonaco all'ingresso.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 9 | Vista generale della facciata posteriore del condominio.



Foto n.10 | Facciata posteriore con l'appartamento oggetto della procedura al Piano Rialzato.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 11 | Facciata posteriore con l'appartamento oggetto della procedura al Piano Rialzato.



Foto n. 12 | Vista del balcone del soggiorno e della finestra della cucina.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 13 | Vista del balcone della seconda camera e della finestra del bagno.



Foto n. 14 | Degrado degli intonaci in corrispondenza della gronda.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 15 | Ingresso all'appartamento.



Foto n. 16 | Vista del soggiorno con il balcone.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 17 | Vista della cucina.



Foto n. 18 | Vista disimpegno della zona notte.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 19 | Vista della prima camera da letto.



Foto n. 20 | Vista della seconda camera da letto con la porta finestra del balcone.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 21 | Vista del bagno.



Foto n. 22 | Degrado da umidità nel disimpegno della zona notte.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 23-24 | Scala condominiale di accesso alle cantine e vista del disimpegno.



Foto n. 25-26 | Vista esterna e interna della cantina collegata all'appartamento.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 27 | Vista generale del fabbricato destinato ai box in evidente stato di degrado.



Foto n. 28 | Vista del box collegato all'appartamento.