

ALLEGATO 5
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 01 - Veduta ingresso condominiale su Corso Palermo n. 94



FOTO 02 - Veduta particolare della facciata edificio lato Via Monte Rosa
(nel riquadro rosso si evidenzia posizione unità abitativa in oggetto)



FOTO 03 - Portone di ingresso condominiale
Corso Palermo n. 94



FOTO 04- Androne di ingresso condominiale



FOTO 05 - Veduta cortile condominiale di accesso all'edificio ove ubicato l'immoile pignorato
(la freccia rossa indica la posizione dell'ingresso al vano scala)



FOTO 06 - Veduta edificio lato cortile condominiale
(nei riquadri rossi si evidenzia la posizione dell'unità abitativa in oggetto)



FOTO 07 - Vano scala di accesso
condominiale



FOTO 08 - Vano scala di accesso
condominiale



FOTO 09 - Vano scala di accesso
condominiale



FOTO 10 - Ballatoio e w.c. comune




FOTO 11 - Porta di ingresso all'unità
abitativa in oggetto



Firmato Da: GIOVANNI SUPPO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 44a5b525cd7aac90f40fc8221b25c1f1




FOTO 12 - PIANO SECONDO (3° f.t.)
CUCINA



FOTO 13 - PIANO SECONDO (3° f.t.)
CUCINA



FOTO 14 - PIANO SECONDO (3° f.t.)
CAMERA DA LETTO



Firmato Da: GIOVANNI SUPPO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 44a5b525cd7aac90f40fc8221b25c1f1



FOTO 15 - PIANO SECONDO (3° f.t.) - CAMERA DA LETTO



FOTO 16 - PIANO SECONDO (3° f.t.)
BALCONE



FOTO 17 - PIANO SECONDO (3° f.t.)
BALCONE




FOTO 18 - Veduta ingresso alle cantine



FOTO 19 - Porta di ingresso alle cantine

