

1. Documentazione fotografica



1. Prospetto sud-est e, a destra, parte del muro costruito abusivamente su cui sono appoggiate le tettoie abusive



2. Tettoie abusive addossate al prospetto nord-est



3. Prospetto nord-est e parte della tettoia abusiva



4. Prospetto nord-ovest e, a sinistra, parte del muro costruito abusivamente su cui sono appoggiate le tettoie abusive



5. Terreno a nord ricadente in zona E del P.d.F e torrino Enel



6. Tettoia esterna in stato di degrado a nord-ovest dell'area



7. Prospetto sud-ovest con volume costruito abusivamente



8. Vista interna del volume abusivo coperto da tettoia e addossato al prospetto sud-ovest



9. Prospetto sud-est e, a sinistra, muratura a C costruita abusivamente



10. Vista dell'ingresso su Via Neghelli appartenente al Foglio 1 part. 85, non oggetto di pignoramento



11. Interno del locale lavorazione con vista su portone esposto a sud-ovest



12. Interno del locale lavorazione con vista sulle finestre esposte a sud-est e sull'accesso al locale deposito (a destra)



13. Interno del locale lavorazione con vista sulle finestre esposte a sud-est (a sinistra), sull'accesso al locale deposito e sul portone esposto a sud-ovest (a destra)



14. Vista dall'interno del bagno verso il corridoio

