



**Foto 40-41 - Viste della zona giorno dell'appartamento costituito da cucina-pranzo e camera 1, entrambe rifinite e in discreto stato conservativo.**

**BENE 5 - ABITAZIONE  
3° PIANO**




**Foto 42-43 - Foto del balcone (sul quale si affaccia la camera 1) in mediocre stato conservativo e con cornicione a rischio di crollo di intonaco e parti strutturali. Vista della camera 2 con macchie di sporco nelle pareti e non in buono stato conservativo. Sono necessari lavori di manutenzione.**

*(Handwritten signature)*



**Foto 44-45 - Foto della camera 3 con affaccio con balcone su via Eschilo. Le pareti presentano macchie di sporco e necessitano di rifinitura con idropittura. Wc 2 rifinito ed in buono stato conservativo.**



**Foto 46-47 - Foto del wc 1 di piccole dimensioni. Vista del vano scala di accesso alla terrazza di copertura con evidente degrado di umidità.**