

ALLEGATO 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL 28 luglio 2025



Foto 1- l'immobile da Via cavour




Foto 2- il portoncino condominiale dall'interno






Foto 3- le scale di accesso al piano primo




Foto 4- il disimpegno a comune





Foto 5- la porta di accesso con inferriata



Foto 6 il vano unico disimpegno/sala





Foto 7- la finestra della cucina



Foto 8 – saggi eseguiti sul soffitto





Foto 9 il vano unico



Foto 10- la finestra del bagno






Foto 11- il bagno




Foto 12 – il bagno





Foto 13- saggi eseguiti nella zona cucina



Foto 14





Foto 15- la cucina



Foto 16 – la caldaia posta all'interno- non funzionante





Foto 17 – uno dei termosifoni



Foto 18





Foto 19: il wc affaccia su una corte interna



Foto 20: i problemi strutturali del vano wc

