



Foto n° 1 - Muro di confine con la stradella interpoderale (Nord).



Foto n° 2 - Confine Ovest del lotto.




Foto n° 3 – Puntone metallico lungo il confine Ovest.



Foto n° 4 – Angolo Sud-Est del lotto su cui insistono vecchie serre in legno.



Foto n° 5 - Recinzione sul confine Est: a sinistra il lotto in esame.




Foto n° 6 - A destra il confine Est del lotto; in fondo il confine Nord.



Foto n° 7 - Terreno incolto infestato da vegetazione erbacea ed arbustiva.



Foto n° 8 - Particolare del suolo sabbioso nella porzione più a Sud del lotto.



Foto n° 9 - Particolare del suolo bruno-rossastro nella porzione più a Nord del lotto.



Foto n° 10 - Vecchie strutture serricole in legno.

Dott. Agronomo Carmelo Paolo Speranza
via T. Fazello n° 194 - 96017 - Noto (SR)
Tel. 0931-891406 Cell. 329-7122712
Pec: c.speranza@conafpec.it



Foto n° 11 - Terreno incolto e privo di serre.



Foto n° 12 - Palma in corrispondenza del locale di deposito.



Foto n° 13 - Particolare interno del fabbricato allo stato rustico (bene n°2).



Foto n° 14 - Prospetto principale del fabbricato rustico (bene n° 2).



Foto n° 15 - Facciata Ovest del fabbricato rustico (bene n° 2).



Foto n° 16 - Particolare della copertura del fabbricato.



Foto n° 17 - Facciata Nord del fabbricato (bene n° 2).



Foto n° 18 - Casotto allo stato grezzo per impianto di sollevamento (bene n° 3).



Foto n° 19 - Pozzo freatico scavato a mano (bene n° 4).



Foto n° 20 - Particolare interno del pozzo freatico (bene n° 4).