

ALLEGATO A

Rilievo fotografico dello stato dei luoghi immobili oggetto di procedura composto da n° 42 fotografie in formato digitale con didascalie.

FOTO 1

VISTA (LATO OVEST) DEL FABBRICATO CHE COMPENDIA L'UNITA' IMMOBILIARE DI ABITAZIONE OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA LA CUI UBICAZIONE È INDICATA CON LA FRECCIA ROSSA.

Con la freccia rossa è indicato la nicchia contatori elettrici.



FOTO 2

VISTA (LATO OVEST E SUD) DEL FABBRICATO CHE COMPENDIA L'UNITA' IMMOBILIARE DI ABITAZIONE OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA LA CUI UBICAZIONE È INDICATA CON LA FRECCIA ROSSA.

Con la freccia gialla è indicato il fabbricato accessorio ove è posto l'unità autorimessa di cui al mappale 4068 sub. 8 oggetto di procedura.



FOTO 3

VISTA (LATO SUD ED EST) DEL FABBRICATO CHE COMPENDIA L'UNITA' IMMOBILIARE DI ABITAZIONE OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA LA CUI UBICAZIONE È INDICATA CON LA FRECCIA ROSSA.

Con la freccia gialla è indicato l'ingresso comune al fabbricato.



FOTO 4

VISTA INGRESSO COMUNE (LATO EST)
DEL FABBRICATO CHE COMPENDIA
L'UNITA' IMMOBILIARE DI ABITAZIONE
OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA.



FOTO 5

VISTA RIPRESA ALL'INTERNO
DELL'INGRESSO VANO SCALE COMUNE
DEL FABBRICATO CHE COMPENDIA
L'UNITA' IMMOBILIARE DI ABITAZIONE
OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA.



FOTO 6

ALTRA VISTA RIPRESA VERSO
L'INGRESSO VANO SCALE COMUNE.



FOTO 7

ALTRA VISTA RIPRESA ALL'INTERNO DELL'INGRESSO VANO SCALE COMUNE.

Con la freccia rossa è indicato l'ingresso all'u.i. di abitazione oggetto di procedura.



FOTO 8

VISTA RIPRESA VERSO L'INGRESSO DELL'U.I. DI ABITAZIONE OGGETTO DI PROCEDURA.




FOTO 9

U.I. MAPP. 4384 SUB. 502

VISTA RIPRESA VERSO IL DISIMPEGNO ENTRANDO.



FOTO 10
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502
VISTA RIPRESA NELLA CAMERETTA DI
FRONTE ALL'INGRESSO.



FOTO 11
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502
ALTRA VISTA RIPRESA NELLA
CAMERETTA DELLA FOTO PRECEDENTE
VERSO L'INGRESSO ALLA STESSA.




FOTO 12
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502
VISTA PARTICOLARE RIPRESA VERSO
FINESTRA DEL DISIMPEGNO.



FOTO 13
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502
VISTA PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE
DEL DISIMPEGNO.




FOTO 14
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502
VISTA RIPRESA VERSO INGRESSO DEL
BAGNO.




FOTO 15
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502
VISTA RIPRESA NEL BAGNO.



FOTO 16
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502
ALTRA VISTA RIPRESA NEL BAGNO.



FOTO 17
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502
ALTRA VISTA RIPRESA NEL BAGNO
VERSO L'INGRESSO ALLO STESSO.



FOTO 18
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502
ALTRA VISTA RIPRESA NEL DISIMPEGNO.

Con la freccia rossa è indicato l'ingresso al soggiorno.



FOTO 19

U.I. MAPP. 4384 SUB. 502

ALTRA VISTA RIPRESA NEL DISIMPEGNO
VERSO INGRESSO AL SOGGIORNO (DI
FRONTE) E ALL'ALTRA CAMERA (A
SINISTRA).




FOTO 20

U.I. MAPP. 4384 SUB. 502

VISTA DELLA CAMERA MATRIMONIALE.



FOTO 21

U.I. MAPP. 4384 SUB. 502

VISTA DELLA CAMERA MATRIMONIALE
VERSO L'INGRESSO DAL DISIMPEGNO
(SULLO SFONDO).




FOTO 22
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502
VISTA RIPRESA NEL SOGGIORNO
ENTRANDO.



FOTO 23
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502
ALTRA VISTA RIPRESA NEL SOGGIORNO
VERSO ANGOLO CUCINA.



FOTO 24
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502
ALTRA VISTA RIPRESA NEL SOGGIORNO
VERSO INGRESSO ALLO STESSO DAL
DISIMPEGNO (A DESTRA) E VERSO
ANGOLO CUCINA (SULLO SFONDO).




FOTO 25
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502
VISTA PARTICOLARE SERRAMENTO
ESTERNO (PORTA FINESTRA) DEL
SOGGIORNO CHE COLLEGA AL
TERRAZZO.



FOTO 26
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502
VISTA DEL TERRAZZO.




FOTO 27
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502
ALTRA VISTA DEL TERRAZZO.



FOTO 28
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502
ALTRA VISTA RIPRESA DAL TERRAZZO
VERSO IL FABBRICATO.

Con la freccia rossa è indicato porzione del sottotetto.



FOTO 29
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502
ALTRA VISTA DEL DISIMPEGNO VERSO
L'INGRESSO ALL'ABITAZIONE (SULLO
SFONDO A SINISTRA).




FOTO 30
VISTA VANO SCALA COMUNE DI
COLLEGAMENTO CON IL SOTTOTETTO.



FOTO 31

ALTRA VISTA VANO SCALA COMUNE DI COLLEGAMENTO CON IL SOTTOTETTO.



FOTO 32

VISTA DAL VANO SCALA COMUNE VERSO INGRESSO AL SOTTOTETTO.



FOTO 33

VISTA PORZIONE COMUNE DEL SOTTOTETTO ENTRANDO.



FOTO 34
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502
VISTA RIPRESA NEL SOTTOTETTO DI
PERTINENZA DELL'U.I. OGGETTO DI
PROCEDURA.



FOTO 35
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502
ALTRA VISTA RIPRESA NEL SOTTOTETTO
DELLA FOTO PRECEDENTE.



FOTO 36
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502 (SOTTOTETTO)
VISTA RIPRESA NEL RIPOSTIGLIO DI
PERTINENZA DELL'U.I. OGGETTO DI
PROCEDURA.



FOTO 37
U.I. MAPP. 4384 SUB. 502
VISTA PORZIONE COMUNE DEL
SOTTOTETTO VERSO IL VANO SCALA
COMUNE.



FOTO 38
VISTA RIPRESA VERSO AUTORIMESSA
OGGETTO DI PROCEDURA IDENTIFICATA
DAL MAPPALE 4385 SUB. 3.



FOTO 39
VISTA INTERNA AUTORIMESSA OGGETTO
DI PROCEDURA IDENTIFICATA DAL
MAPPALE 4385 SUB. 3.



FOTO 40

ALTRA VISTA INTERNA AUTORIMESSA
OGGETTO DI PROCEDURA IDENTIFICATA
DAL MAPPALE 4385 SUB. 3.
PARETE A SINISTRA ENTRANDO A
CONFINE CON ALTRA U.I. DI TERZI.



FOTO 41

ALTRA VISTA INTERNA AUTORIMESSA
OGGETTO DI PROCEDURA IDENTIFICATA
DAL MAPPALE 4385 SUB. 3.
PARETE A SINISTRA ENTRANDO A
CONFINE CON ALTRA U.I. DI TERZI E
SOFFITTO.



FOTO 42

VISTA INTERNA RIPOSTIGLIO/TETTOIA
UTILIZZATA A LEGNAIA CONTIGUA
ALL'AUTORIMESSA OGGETTO DI
PROCEDURA IDENTIFICATA DAL
MAPPALE 4385 SUB. 3.

