

BENE – COMUNE DI CAPOTERRA - FOGLIO 30 MAPPALE 1640

- Planimetria generale – Rilievo stato attuale con individuazione difformità edilizie.




RILIEVO STATO ATTUALE CON INDIVIDUAZIONE DIFFORMITA' EDILIZIE

PIANO TERRA


H: 2,70 m

Altra proprietà
Foglio 30 Mappale 1641



OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA':

- 1 Diversa posizione delle bucatore presenti nelle verande esterne.
- 2 Presenza di un manufatto in legno adibito a deposito attrezzi e di una tettoia a protezione del parcheggio sull'area cortilizia.
- 3 Mancata realizzazione del piano seminterrato originariamente previsto in progetto con conseguente assenza delle scale esterne.




RILIEVO STATO ATTUALE CON INDIVIDUAZIONE DIFFORMITA' EDILIZIE

PIANO PRIMO

H: 2,70 m

Altra proprietà
Foglio 30 Mappale 1641



OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA':

- 1 Diversa posizione delle bucatore presenti nelle verande esterne.
- 2 Presenza di un manufatto in legno adibito a deposito attrezzi e di una tettoia a protezione del parcheggio sull'area cortilizia.
- 3 Mancata realizzazione del piano seminterrato originariamente previsto in progetto con conseguente assenza delle scale esterne.

