



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

il CTU Arch. Ottavio MINELLA




foto 1 - vista dell'edificio in cui è ricompresa l'u.i.u. oggetto di Esecuzione.



foto 2 - vista della porta di ingresso all'appartamento.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

il CTU Arch. Ottavio MINELLA




foto 3 - vista dell'ingresso.



foto 4 - come sopra da altra angolazione.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



foto 5 - vista del ripostiglio.



foto 6 - vista del corridoio.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




foto 7 - vista del soggiorno n. 1.



foto 8 - come sopra da altra angolazione.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



foto 9 - vista della cucina.



foto 10 - vista della veranda.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



foto 11 - vista del soggiorno n. 2.



foto 12 - come sopra da altra angolazione.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




foto 13 - vista della camera da letto n. 1.



foto 14 - come sopra da altra angolazione.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



foto 15 - vista della camera n. 2.



foto 16 - come sopra da altra angolazione.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

il CTU Arch. Ottavio MINELLA



foto 17 - vista del bagno.



foto 18 - vista del terrazzo esterno.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



foto 19 - vista dell'abitazione dal terrazzo esterno.



foto 20 - vista della veranda dall'esterno.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



foto 21 - altra vista del terrazzo.



foto 22 - vista della pavimentazione e del pozzetto di raccolta delle acque piovane.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

il CTU Arch. Ottavio MINELLA



foto 23 - vista delle infiltrazioni dalla copertina esterna.



foto 24 - vista dell'infiltrazione sul soffitto del soggiorno n. 2.