


IMMOBILE A - CAPANNONE PRINCIPALE



Individuazione dell'immobile A



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – IMMOBILE A



Vista dalla zona ingresso - facciata sud con uffici



Vista facciata lato ovest



Lato ovest con ingresso al capannone





Lato ovest con ingresso al capannone




Vista interna capannone - soppalco



Vista interna capannone






Soppalco interno



Impianti termici dismessi



Vasche interrante piene di rifiuti speciali



Vasche interrante piene di rifiuti speciali





Vasche interrante piena di rifiuti speciali



Rifiuti di vario genere all'interno



Pari dei pilastri demoliti per asportazione carroponete



Copertura in cemento amianto – lana di roccia e lamiera



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – IMMOBILE B



Vista lato nord



Vista angolo nord-ovest



Vista lato nord



Locale mensa



Servizi igienici



Spogliatoio



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – IMMOBILE C



Vista esterna degli uffici – lato sud




Vista laterale degli uffici – lato ovest



Vista interna degli uffici piano terra




Vista interna degli uffici piano terra



Vista interna degli uffici piano terra





Vista interna degli uffici piano primo




Vista interna degli uffici piano primo



Vista interna degli uffici piano primo



Uffici piano primo - ventilconvettori asportati




Uffici piano primo - controsoffitti asportati



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – IMMOBILE D




Vista immobile D – officina




Vista immobile D – officina



Vista immobile D – officina



Vista immobile D – officina



Vista immobile D – officina



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – IMMOBILE E



Vista esterna immobile E



Vista esterna immobile E



Vista esterna immobile E




Vista interna immobile E – con rifiuti abbandonati



Vista interna immobile E – con rifiuti abbandonati






Vista interna immobile E – con rifiuti abbandonati



Vista interna immobile E – con rifiuti abbandonati



Vista interna immobile E



Vista interna immobile E – con rifiuti abbandonati



Vista interna immobile E – con rifiuti abbandonati



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – IMMOBILE F



Vista esterna immobile F



Vista esterna immobile F



Vista interna parte principale dell'immobile F



Vista parte di immobile bassa a confine nord



Vista parte di immobile bassa a confine nord





Vista interna immobile F



Vista interna immobile F



Rifiuti speciali abbandonati all'interno dell'immobile F




Fossa interna all'immobile F



Vista deposito a confine nord-est



TETTOIA METALLICA A CONFINE NORD-OVEST




Tettoia confine nord-ovest



Tettoia confine nord-ovest



CANILE E TETTOIE ADIACENTI –ZONA ESTERNA LATO SUD-EST



Canile lato est



Canile lato est






Canile lato est con strutture precarie



Canile lato est



Tettoie vicino il canile lato est



Tettoia precaria lato sud-est



Tettoia precaria lato sud-est

