



FOTO 1

Particolare fotografico della stradina di accesso al fabbricato insistente sulla corte comune di cui al Fg 13 part.247;



FOTO 2

Veduta esterna del fabbricato (PROSPETTO EST);



FOTO 3

Veduta del cancello d'ingresso ostruito dalla presenza di materiale da costruzione;



FOTO 4

Veduta esterna del nuovo corpo di fabbrica dove è ubicato anche l'ingresso all'appartamento;



FOTO 5

Veduta interna dell'ingresso: particolare del motivo della pavimentazione;



FOTO 6

Veduta interna della cucina;



FOTO 7

Veduta dal soggiorno verso la cucina attraverso l'apertura ricavata nella muratura portante perimetrale;



FOTO 8

Particolare del rivestimento dell'apertura ricavata nella muratura tra il soggiorno e la cucina ;



FOTO 9

Particolare fotografico sul locale di sgombero attraverso l'apertura ricavata nella muratura portante interna;



FOTO 10

Locale di sgombero;



FOTO 11

Veduta del disimpegno della zona notte;




FOTO 12

Veduta del disimpegno verso le camere;



FOTO 13

Veduta interna del bagno;



FOTO 14

Camera da letto;



FOTO 15

Camera da letto ricavata a seguito della chiusura della tettoia;



FOTO 16

Presenza di macchie di umidità e muffa sulle pareti della camera;



FOTO 17

Particolare fotografico dello stato conservativo esterno (PROSPETTO LATO OVEST);



FOTO 18

Locale ripostiglio ricavato nel volume esterno della cucina;



FOTO 19

Particolare della copertura della zona cucina-pranzo;



FOTO 20

Particolare della copertura della zona cucina-pranzo;