

All. 2 - Documentazione fotografica





Foto 1 – Vista immobile da Via Europa Unita



Foto 2 – Particolare immobile con evidenza dei fenomeni di infiltrazione





Foto 3 – Particolare ingresso



Foto 4 – Soggiorno





Foto 5 – Altra vista del soggiorno



Foto 6 – Particolare del soggiorno con ingresso cucina





Foto 7 – Cucina



Foto 8 – Disimpegno





Foto 9 – Camera da letto



Foto 10 – Cameretta






Foto 11 – Studio



Foto 12 – Particolare della zona interessata da fenomeni di umidità localizzata nello Studio






Foto 13 – Bagno



Foto 14 – Vista del cortile sul lato nord del fabbricato





Foto 15 – Particolare caldaia




Foto 16 – Quadretto Impianto Elettrico

