



Foto n. 1 _ Sopralluogo del 02/09/2025
La zona vista da Via Volterrana



Foto n. 2 _ Sopralluogo del 02/09/2025
I terreni visti da Via Volterrana



Foto n. 3 _ Sopralluogo del 02/09/2025
L'accesso da via Volterrana e la zona (part.lla 756 e 739)
e a sinistra i terreni oggetto di pignoramento particelle 757 e 734



Foto n. 4 _ Sopralluogo del 02/09/2025
L'accesso da via Volterrana part.lla 760 e 756



Foto n. 5 _ Sopralluogo del 02/09/2025

Dalla part.IIa 757 vista sulla stradella: la particella 756 prosegue più a valle nella particella 755 (in pendenza). Si nota l'edificio di cui al lotto "A" così come identificato nella Tav. della Variante in c.o. n. 65/2011



Foto n. 6 _ Sopralluogo del 02/09/2025

I terreni particelle 734 e 757 (zona con manufatto in lamiera). Oltre la recinzione è visibile l'edificio di cui al lotto "E" così come identificato nella Tav. della Variante in c.o. n. 65/2011



Foto n. 7 _ Sopralluogo del 02/09/2025
L'accesso da Via Volterrana e a destra l'edificio di cui al lotto "E"



Foto n. 8 _ Sopralluogo del 02/09/2025
I terreni oggetto di esecuzione, a sinistra, al confine con la recinzione di cantiere (zona annesso in lamiera) le particelle 757 e 734 e a diritto, in pendenza, la prosecuzione della viabilità (particelle 755 e 738)



Foto n. 9 _ Sopralluogo del 02/09/2025
Vista generale dell'area



Foto n. 10 _ Sopralluogo del 02/09/2025
I terreni pianeggianti con accesso al lotto "E" (a sinistra) e l'area destinata a parcheggi con le particelle 757 e 734 (zona annesso lamiera) al confine con la recinzione di cantiere



Foto n. 11 _ Sopralluogo del 02/09/2025

L'area pianeggiante in prossimità della via Volterrana destinata a parcheggi con le particelle 757 e 734 (zona annesso lamiera) al confine con la recinzione di cantiere



Foto n. 12 _ Sopralluogo del 02/09/2025

Le particelle 734 e 757 oggetto di pignoramento delimitate dalla recinzione del lotto "E" e a destra dal muro a retta in c.a. del lotto "B". Su dette particelle è ubicato annesso in lamiera di cantiere



Foto n. 13 _ Sopralluogo del 02/09/2025

I terreni destinati a parcheggi (particelle 734 e 757) e la viabilità interna al complesso edilizio, nella prima parte particelle 756/739 e successivamente, nel terreno in pendenza, le particelle 755/738



Foto n. 14 _ Sopralluogo del 02/09/2025

La recinzione di cantiere oltre la quale hanno inizio le particelle 755 e 738.
Si intravede l'edificio di cui al lotto "A"



Foto n. 15 _ Sopralluogo del 02/09/2025

I terreni particelle 755 e 738, in pendenza, viabilità interna al complesso edilizio, stradella con ghiaia



Foto n. 16 _ Sopralluogo del 02/09/2025

La viabilità interna al complesso edilizio rimasta incompiuta. Nel tratto in pendenza coincide con le particelle 738 e 755 (a partire dal muro in ca sinistro). A destra accesso a lotto "A"



Foto n. 17 _ Sopralluogo del 02/09/2025

Il muro a retta in cemento armato a confine tra le particelle 757 e 734 e la particella 858 su cui è in fase di costruzione l'edificio lotto "B"



Foto n. 18 _ Sopralluogo del 02/09/2025

La stradella interna al complesso (part.ile 738 e 755) allo stato con finitura a ghiaia



Foto n. 19 _ Sopralluogo del 02/09/2025
L'accesso al lotto "A" dalla particella 738