



Fotografia I.1 - Immagine aerea della zona



Fotografia I.2 - Foto aerea del fabbricato con corte





Fotografia I.3 - Foto del contesto paesaggistico



Fotografia I.4 - Fabbricato esterno lati Nord ed Est





Fotografia I.5 - Esterno lato Est



Fotografia I.6 - Fabbricato esterno lato Sud con scala comune lato Ovest





Fotografia I.7 - Scala esterna accesso secondario lato Est



Fotografia I.8 - Corte annessa di pertinenza lato nord





Fotografia I.9 - Manufatto abusivo su corte esterna lato nord



Fotografia I.10 - Strada di servitù passaggio accesso lato nord





Fotografia I.11 - Strada di accesso lato sud



Fotografia I.12 - Contatori utenza acqua





Fotografia I.13 - Bombolone interrato gpl a servizio di vari immobili



Fotografia I.14 - Muretti su corte esterna di pertinenza





Fotografia I.15 - Fondo piano terra



Fotografia I.16 - Altro fondo piano terra





Fotografia I.17 - Piano terra infiltrazioni parete controterra




Fotografia I.18 - Ingresso soggiorno piano primo





Fotografia I.19 - Cucina piano primo



Fotografia I.20 - Bagno piano primo





Fotografia I.21 - Locale abitativo piano primo




Fotografia I.22 - Scala interna tra piano primo e secondo





Fotografia I.23 - Camera piano secondo



Fotografia I.24 - Altra camera piano secondo





Fotografia I.25 - Terza camera piano secondo



Fotografia I.26 - Bagno piano secondo





Fotografia I.27 - Scala in legno accesso soffitto



Fotografia I.28 - Soffitta piano terzo





Fotografia I.29 - Lucernario rotto tetto



Fotografia I.30 - Balcone piano secondo lato sud





Fotografia I.31 - Balcone piano secondo lato nord



Fotografia I.32 - Corte esterna lato nord





Fotografia I.33 - Gronda tetto lato sud



Fotografia I.34 - Umidità pareti e vetri rotti infissi piano secondo





Fotografia I.35 - Vetro rotto infisso camera piano secondo



Fotografia I.36 - Divisorio fondo piano terra

