



Foto n. 1

Prospetto del fabbricato su Piazza G. Garibaldi





Foto n. 2

Prospetto del fabbricato su Piazza G. Garibaldi
. all'angolo con la Via Umberto I





Foto n. 3

Porzione del prospetto del fabbricato su Via Umberto I





Foto n. 4

Porzione del prospetto del fabbricato su Via Umberto I





Foto n. 5

Porzione del prospetto del fabbricato su Via Umberto I






Foto n. 6

Piano Terra del Fabbricato
Vista della sala destinata ad attività commerciale





Foto n. 7

Piano Terra del Fabbricato
Vista della sala destinata ad attività commerciale





Foto n. 8

Piano Terra del Fabbricato
Vista della sala destinata ad attività commerciale






Foto n. 9

Piano Terra del Fabbricato
Vista della sala destinata ad attività commerciale





Foto n. 10

Piano Terra del Fabbricato
Vista della sala destinata ad attività commerciale





Foto n. 11

Piano Terra del Fabbricato
Vista della sala destinata ad attività commerciale
con in evidenza la porta di accesso al w.c. e la porta di accesso
alla saletta che funge da disimpegno per l'accesso
ai piani superiori






Foto n. 12

Vista dall'alto del vano scala





Foto n. 13

Vista del vano scala





Foto n. 14

Primo Piano del Fabbricato
Vista dell'ingresso con accesso dal vano scala





Foto n. 15

Primo Piano del Fabbricato
Passaggio tra il 1° ed il 2° vano





Foto n. 16

Primo Piano del Fabbricato
Particolare del 2° vano





Foto n. 17

Primo Piano del Fabbricato
Particolare del 2° vano con in evidenza il balcone
che si affaccia su Piazza G. Garibaldi





Foto n. 18

Primo Piano del Fabbricato
Particolare dell'anti w.c.





Foto n. 19

Primo Piano del Fabbricato
Particolare del w.c.





Foto n. 20

Secondo Piano del Fabbricato
Particolare del pianerottolo di piano





Foto n. 21

Secondo Piano del Fabbricato
Particolare dell'ingresso visto dal pianerottolo di piano






Foto n. 22

Secondo Piano del Fabbricato
Particolare dell'ingresso visto dal pianerottolo di piano





Foto n. 23

Secondo Piano del Fabbricato
Vista del 1° vano e dell'ingresso dal vano scala





Foto n. 24

Secondo Piano del Fabbricato
Vista del 2° vano con in fondo il balcone che
si affaccia su Piazza G. Garibaldi





Foto n. 25

Secondo Piano del Fabbricato
Vista del 2° vano con in fondo il balcone che si
affaccia su Piazza G. Garibaldi e a destra la
finestra su Via Umberto I; evidenti i danni provocati
dalle infiltrazione d'acqua agli intonaci ed agli infissi





Foto n. 26

Secondo Piano del Fabbricato
Particolare dei danni provocati dalle infiltrazioni
di acqua piovana provenienti dalla terrazza di copertura





Foto n. 27

Secondo Piano del Fabbricato
Particolare dei danni provocati dalle infiltrazioni
di acqua piovana provenienti dalla terrazza di copertura





Foto n. 28

Secondo Piano del Fabbricato
Particolare che evidenzia lo stato di vetustà ed
ammaloramento degli infissi esterni in legno





Foto n. 29

Secondo Piano del Fabbricato
Particolare che evidenzia lo stato di vetustà ed
ammaloramento degli infissi esterni in legno

