

Allegato A.10:- Documentazione fotografica

U.I. SITA IN ALTAVILLA MILICIA, C.DA PORTELLA DAINO, VIA PORTELLA DAINO 1 SN



- **foto n.1:** (esterno u.i.): accesso all'immobile (Via Portella Daino 1) -





- **foto n.2:** (esterno u.i.): cancello pedonale di accesso al lotto comprendente l'u.i. pignorata sulla via Portella Daino 1 -





- **foto n.3:** (esterno u.i.): lotto comprendente l'u.i. pignorata (corte esclusiva) lato Sud-Ovest -





- **foto n.4:** (esterno u.i.): lotto comprendente l'u.i. pignorata (corte esclusiva) lato Sud-Ovest -





- **foto n.5:** (esterno u.i.): lotto comprendente l'u.i. pignorata (corte esclusiva) lato Nord-Ovest -





- **foto n.6:** (esterno u.i.): lotto comprendente l'u.i. pignorata (corte esclusiva) lato Nord-Ovest, porta di ingresso -





- foto n.7: (interno u.i.): soggiorno -





- foto n.8: (interno u.i.): cucina -





- foto n.9: (interno u.i.): corridoio/disimpegno -





- **foto n.10:** (interno u.i.): camera da letto -





- foto n.11: (interno u.i.): camera da letto -





- **foto n.12:** (interno u.i.): camera da letto -





- foto n.13: (interno u.i.): servizio igienico -





- foto n.14: (interno u.i.): servizio igienico -





- foto n.15: (interno u.i.): corridoio/disimpegno -





- foto n.16: (interno u.i.): lavanderia -





- **foto n.17:** (esterno u.i.): *lastrico solare a primo piano* -





- **foto n.18:** (esterno u.i.): lastrico solare a primo piano-corte esclusiva lato Nord/Ovest -

