

## TAVOLA FOTOGRAFICA



Foto n. 1 – Fronte Nord Est del lotto su Via A. Gentilin



Foto n. 2 – Incrocio Via Biban con Via A. Gentilin





Foto n. 3 – Via Biban zona industriale di Carbonera (Tv)



Foto n. 4 – Via A. Gentilin





Foto n. 5 – Fronte Sud Est Via A. Gentilin



Foto n. 6 – Fronte Sud





Foto n. 7 – Fronte Est



Foto n. 8 – Fronte Nord-Ovest





Foto n. 9 – Fronte Sud-Est



Foto n. 10 – Fronte Ovest





Foto n. 11 – Fronte Est



Foto n. 12 – Fronte Est





Foto n. 13 – Ingresso carraio da lato Sud



Foto n. 14 – Ingresso carraio





Foto n. 15 – Ingresso carraio su lato Ovest



Foto n. 16, 17 – Ingresso pedonale e ingresso alloggio custode fronte Sud





Foto n. 18 – Ingresso carraio fronte Est



Foto n. 19 – Particolare chiusura terrazza fronte Sud





Foto n. 20 – Area scoperta lato Ovest



Foto n. 21 Area scoperta lato Est



Foto n. 22 – Area scoperta lato Sud su ingresso zona officina





Foto n. 23 – Area scoperta lato Sud



Foto n. 24 – Particolare area scoperta lato Sud con fontana





Foto n. 25- Area scoperta lato Est



Foto n. 26 - Area scoperta lato Nord





Foto n. 27 - Area scoperta lato Nord



Foto n. 28- Lato Ovest -baracca difforme



Foto n. 29 - Particolare difformità



Foto n. 30 - Lato Ovest - Pergolato difforme

