

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1: edificio condominiale – prospetto ovest su via Sozzi



Foto 2: edificio condominiale prospetto laterale sud



Foto 3: edificio condominiale – prospetto retro est



Foto 4: edificio condominiale prospetto laterale nord con evidenziazione dell'ingresso all'unità pignorata



Foto 5: ingresso



Foto 6: ingresso-vista dall'interno e dettaglio bussola



Foto 7-8: interno magazzino laboratorio



Foto 9: magazzino laboratorio – vista verso l'ingresso



Foto 10: deposito materiali accanto alla bussola d'ingresso



Foto 11-12: interno magazzino laboratorio – parte laterale



Foto 13-14: bagno interno cieco



Foto 15: boiler e allarme posti accanto al bagno

