

RGE 98/2025

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**Immobile sito in piazza Garibaldi n. 3 – Casalbuttano ed uniti (CR)**



Foto 1: inquadramento dell'unità immobiliare




Foto 2: scala ad uso esclusivo



Foto 3: soggiorno P1



Foto 4: cucina P1 divisa dal soggiorno sol con arredi



Foto 5: P1 disimpegno tra soggiorno, camere, bagno e terrazza



Foto 6: P1 camera da letto matrimoniale



Foto 7: P1 seconda camera da letto



Foto 8 e 9: P1 bagno. Si evidenziano perdite dall'impianto di scarico e forse anche di adduzione acqua





Foto 10, 11 e 12: P1 terrazza. Si vedono problemi con lo scarico acque piovane dal tetto





Foto 13 e 14: vano scala di collegamento tra P1 e P2. Si notano infiltrazioni di acqua dal tetto





Foto 15, 16 e 17: P2 zona adibita a soggiorno e cucinotto. Le altezze non sono regolari





Foto 18 e 19: P2 camere da letto





Foto 20 e 21: P2 bagno, l'umidità presente è dovuta sia ad infiltrazioni di acqua piovana sia a un insufficiente ricambio d'aria

