

FOTO 1 : Il cancelletto che serve l'accesso pedonale



FOTO 2 : L'esterno del fabbricato visto nel suo insieme visto dall'interno del Parco



FOTO 3 : L'esterno del fabbricato visto dalla via pubblica



FOTO 4 : Particolare inerente il deterioramento della soletta di copertura al 1° piano



FOTO 5 : Il laboratorio/studio



FOTO 6 : Vista di una camera



FOTO 7 : La sala bagno



FOTO 8 : Il bagno in ristrutturazione



FOTO 9 : Umidità di risalita sui muri perimetrali



FOTO 10 : Scrostature e muffa da condensa



FOTO 11 : Il salone inutilizzato per cedimento della pavimentazione



FOTO 12 : Particolare della parte di pavimento avvallata

