

LOTTO 2

Geom. Domenico Brunetti

Via Alessandria n. 5, 63100 Ascoli Piceno

Cell. 328.0037472

Email: studiotecnico brunettidomenico@gmail.com

Pec: domenico.brunetti@geopec.it

C.F. BRN DNC 84P30 A462I

**TRIBUNALE di TERAMO
– Sezione Fallimentare –**

Reg. Fall. N. 24/2021; Sent. Fall. N. 25/2021; del 27/07/2021;

Fallimento:

Giudice delegato: **Dott.ssa Francesca Calagna;**

Curatore: **Dott. Dario Corradetti e Dott. Enrico Diomedì.**

Nomina Tecnico Estimatore: 30/07/2021.

**RELAZIONE DI STIMA
LOTTO 2
Abitazione civile al Piano Primo
e Posto auto coperto al Piano Primo sotto-strada
in Via Donizzetti n.4 del Comune di Giulianova
Foglio 3 Particella 1658 Subalterni 15 – 42**

Ascoli Piceno, 28 Novembre 2024

Il Tecnico incaricato

(Geom. Domenico Brunetti)

SOMMARIO

1	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL BENE OGGETTO DELLA VENDITA, ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE.....	4
1.1	Identificazione catastale del bene	4
1.2	Descrizione del bene	5
1.3	Provenienza catastale e Visure ipotecarie	13
1.4	Pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni	13
1.5	Spese fisse di gestione e manutenzione	15
2	SITUAZIONE EDILIZIO – URBANISTICA E SANITARIA	18
2.1	Certificato di destinazione urbanistica	18
2.2	Concessione/licenza edilizia	18
2.3	Pratiche edilizie in corso	21
2.4	Regolarità urbanistica e eventuali opere abusive	22
2.5	Abitabilità e agibilità	27
3	STATO DI POSSESSO	28
4	STIMA DEL LOTTO	29
4.1	Scelta del procedimento estimativo: Market Comparison Approach ..	29
4.2	Analisi di mercato, rilevazione dei dati e scelta delle caratteristiche.	29
4.3	Composizione della tabella dati	31
4.4	Analisi dei prezzi marginali	33
4.4.1	Data del contratto	33
4.4.2	Superfici principali e secondarie	35
4.4.3	Livello di piano.....	35
4.4.4	Servizi	36
4.4.5	Stato di Manutenzione	36
4.4.6	Compilazione tabelle degli Indici mercantili e dei Prezzi marginali	37
4.5	Redazione della tabella di valutazione	38
4.6	Sintesi valutativa e test estimativo	39
4.7	Verifica della stima	40
5	IL VALORE REALE FINALE E FORMAZIONE DEL BANDO D'ASTA	42

ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1 – Trascrizione della sentenza fallimentare
- Allegato 2 – Visure catastali degli immobili del Lotto 2
- Allegato 3 – Estratto di mappa relativo al condominio
a cui appartengono gli immobili del Lotto 2
- Allegato 4 – Planimetrie Catastali degli immobili del Lotto 2
- Allegato 5 – Planimetrie vigenti depositate in Comune relative al Lotto 2
- Allegato 6 – Fascicolo fotografico degli immobili del Lotto 2
- Allegato 7 – Elaborato planimetrico ed Elenco subalterni del condominio
a cui appartengono gli immobili del Lotto 2
- Allegato 8 – Regolamento condominiale completo delle Tabelle millesimali
- Allegato 9 – Annesso 1 – Verbale del 05/03/2022 e Bilancio Consuntivo 2019
Annesso 2 – Corrispondenza con l'Amministratrice condominiale
- Allegato 10 – Denuncia inizio attività n.240/08, prot.24774 del 10/06/2008
- Allegato 11 – Permesso di costruire n. 143/A/09 del 23/01/2010
- Allegato 12 – Denuncia inizio attività n.161/10, prot.16123 del 22/04/2010
- Allegato 13 – Segnalazione certificata inizio attività n.3/11, prot.811 del 10/01/2011
- Allegato 14 – Autorizzazione di Abitabilità n° 007/12 del 26/03/2012

1 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL BENE OGGETTO DELLA VENDITA, ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE

1.1 Identificazione catastale del bene

La Nota di trascrizione della “*Sentenza dichiarativa di fallimento*” attesta che i beni costituenti il presente Lotto 2 sono oggetto della procedura fallimentare in questione **per diritti di 1/1 di proprietà** (v. *Allegato 1 – Trascrizione della sentenza fallimentare*).

Infatti la Nota di trascrizione della “*Sentenza dichiarativa di fallimento*” si riferisce, tra maggior consistenza, alla quota di 1/1 di proprietà spettante alla]

, con sede a , e C.F. , ui seguenti immobili siti nel Comune di Giulianova:

- Unità immobiliare distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Giulianova al **Foglio 3, Particella 1658, Subalterno 15**, Zona Censuaria 1, Via Donizetti n.4, Piano 1, Categoria A/2 (**Abitazione di tipo civile**), Classe 3, Consistenza 4 vani, Superficie catastale totale 74 mq, Superficie catastale totale escluse aree scoperte 70 mq, Rendita € 506,13;
- Unità immobiliare distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Giulianova al **Foglio 3, Particella 1658, Subalterno 42**, Zona Censuaria 1, Via Donizetti n.4, Piano S1, Categoria C/6 (**Autorimessa**), Classe 2, Consistenza 17 mq, Superficie catastale totale 18 mq, Rendita € 64,09.

Tali unità immobiliari appartengono ad un complesso immobiliare di grandi dimensioni distinto alla Particella 1658 del Foglio 3 composto da numerosi Subalterni.

Per maggiori dettagli si rimanda sia alle allegate visure catastali dell'abitazione civile e del posto auto coperto (*v. Allegato 2 – Visure catastali degli immobili del Lotto 2*), sia all'Estratto di mappa riferito al fabbricato condominiale a cui appartengono gli immobili in questione (*v. Allegato 3 – Estratto di mappa relativo al condominio a cui appartengono gli immobili del Lotto 2*).

1.2 Descrizione del bene

Gli immobili in questione costituiscono una porzione di un fabbricato sito nel Comune di Giulianova, in una zona destinata ad un uso perlopiù residenziale ed in minor parte commerciale, caratterizzata perlopiù da residenze plurifamiliari organizzate in condomini.

Infatti il fabbricato in questione è situato all'angolo formato tra l'alberato Viale Ercole Vincenzo Orsini e le più piccole Vie Donizetti e Verdi, ovvero su una strada principalmente residenziale del Comune di Giulianova, posta tra il Lungomare Zara e la Nazionale SS16.

Inoltre il fabbricato si trova in stretta prossimità con il Parco Enrico Cerulli, il Supermercato ed il Centro Comunale.

Il contesto in cui il fabbricato si trova, è costituito da edifici a più piani, organizzati in condomini di piccola e media entità, che rappresentano complessivamente una zona residenziale di completamento, posta a ridosso del Lungomare Zara.

Il fabbricato condominiale, composto anche dagli immobili in questione, si sviluppa su n. 6 piani, di cui il Piano Primo sotto-strada destinato ad autorimesse, i Piani Terra–Primo–Secondo–Terzo–Quarto sottotetto adibiti ad appartamenti.

Il complesso è inoltre caratterizzato da due corpi di fabbrica accomunati: al Piano Primo sotto-strada da un'unica corsia di accesso alle autorimesse; al Piano Terra da un unico ingresso condominiale, da cui si dipartono le due distinte scale con ascensori che servono i due distinti corpi di fabbrica su tutti i piani.

Il fabbricato condominiale risulta essere il frutto della recente ristrutturazione comune dell'Hotel " " e dell'Hotel " ", in quanto dall'accesso agli atti presso l'archivio comunale è stato possibile reperire i titoli abilitativi con cui la (società in fallimento) otteneva le autorizzazioni alla ristrutturazione dei fabbricati costituendo un unico complesso condominiale.

Infatti la tra il Gennaio 2009 (data di ottenimento del primo Permesso di costruire) ed il Marzo 2012 (data di ottenimento dell'Autorizzazione di abitabilità), eseguiva l'intervento di ristrutturazione complessiva dei due iniziali fabbricati in un unico complesso condominiale.

Si ipotizza che la costruzione risulta realizzata con struttura portante e fondazioni in cemento-armato, con solai degli impalcati in latero - cemento ed il solaio di copertura in legno.

Le mura perimetrali del fabbricato risultano presumibilmente essere con tamponature di laterizio, sormontate da cappotto esterno (avente spessore non determinabile) e da strato di intonaco al civile sia esterno sia interno.

Le facciate sono rivestite con intonaco al civile per la maggior parte di tonalità azzurra; le uniche porzioni che hanno tonalità biancastra sono quelle in corrispondenza degli angoli, dei marcapiani, dei balconi e dei cornicioni.

La porzione di collegamento tra i due corpi di fabbrica (che contiene l'ingresso principale e porzione delle scale) risulta essere perlopiù finestrata.

I balconi hanno ringhiere in ferro zincato verniciato di tinta nera, miste talvolta a piccoli tratti con muretti. Anche le recinzioni esterne sono miste tra ringhiere e muretti.

Le finestre e/o porte-finestre sono caratterizzate da un marcapiano avente tonalità biancastra e sono complete di tapparelle sempre di colorazione biancastra.

Il raggiungimento del fabbricato può avvenire:

- ✓ in modo pedonale da Via Donizetti, dove insiste una porzione esterna con una accurata pavimentazione che conduce fino alla porzione di ingresso, la quale accomuna i due distinti corpi di fabbrica;
- ✓ in modo carrabile da Via Verdi, dove insiste un cancello automatico a due ante battenti che è di accesso ad un'unica corsia carrabile che serve entrambe i piani primi sotto-strada dei due distinti corpi di fabbrica.

L'ingresso alle porzioni immobiliari del complesso condominiale in questione, insistente come detto al numero civico 4 di Via Donizetti, avviene mediante due portoni condominiali (ciascuno ad un'anta battente) in vetro. I portoni, muniti di idonea serratura, aprono entrambe ad un atrio di ingresso, posto al Piano Terra, da cui si dipartono due distinte scale (le quali servono i due distinti corpi di fabbrica), complete ciascuna di ascensore.

Si evidenzia che anche la corsia carrabile che è di accesso ai Piani Primi sotto-strada permette l'ingresso ai due distinti corpi di fabbrica, in quanto sulle corsie di manovra dei Piani Primi sotto-strada, oltre ad insistere gli accessi ai posti auto, insiste anche un collegamento con entrambe i vani scala.

Esistono, infine, altri ingressi privati ad alcune unità immobiliari poste al Piano Terra del fabbricato, mediante cancelli carrabili e/o pedonali in ferro, i quali danno accesso a spazi esterni di pertinenza degli appartamenti.

L'atrio di ingresso del complesso è presumibilmente caratterizzato da piastrelle in ceramica di medio-grandi dimensioni e da battiscopa anch'essi in ceramica.

Le pareti dell'atrio e dei corpi scala sono intonacate al civile e tinteggiate a tempera con colorazione in parte giallastra (nella porzione inferiore) ed in parte biancastra (nella porzione superiore), porzioni separate da fascia con motivi floreali.

I vani scala sono illuminati, oltre che dai portoni d'ingresso condominiali, anche da una grossa vetrata continua posta sulla maggior parte della porzione di collegamento tra i due corpi di fabbrica.

I corpi scala sono completi di ascensore della Marca ' . Tali ascensori hanno colorazione interna e esterna di tonalità blu e sono completi di vetri interni.

I vani scala sono dotati di alzate – pedate – battiscopa tutti rivestiti in travertino e sono completi di ringhiere in ferro di colorazione nera con motivi floreali.

L'abitazione civile al Piano Primo (censita al Subalterno 15 della Particella 1658 del Foglio 3), risulta avere i seguenti confini:

- o ad Est e a Sud con i pianerottoli condominiali di disimpegno ai vari appartamenti del Piano Primo;
- o ad Ovest con la rampa condominiale di accesso al Piano Primo sotto-strada;
- o a Nord con abitazione civile, censita con il Subalterno 14 (della stessa Particella 1658 del Foglio 3), di proprietà di _____ (nata a _____ il _____ codice Fiscale _____)
- o salvo se altri o variati.

Il Posto auto coperto al Piano Primo sotto-strada (censito al Subalterno 42 della Particella 1658 del Foglio 3), risulta avere i seguenti confini:

- a Nord con porzione contro-terra;
- ad Ovest con spazi condominiali consistenti nella corsia di accesso al Piano Primo sotto-strada;
- a Sud con spazi condominiali consistenti nella corsia di manovra di disimpegno per i vari posti auto al Piano Primo sotto-strada;
- ad Est con posto auto coperto, censito con il Subalterno 41 (della stessa Particella 1658 del Foglio 3), di proprietà di _____ (nato a _____ il 19/07/1969, Codice Fiscale _____ e di _____ (nata a _____ dice Fiscale _____
- salvo se altri o variati.

Per una migliore comprensione della trattazione che segue, si chiede di porre l'attenzione sulle Planimetrie catastali depositate il 04/05/2011 da _____.

(v. *Allegato 4 – Planimetrie Catastali degli immobili del Lotto 2*), sulle Planimetrie giacenti e vigenti in Comune (v. *Allegato 5 – Planimetrie vigenti depositate in Comune relative al Lotto 2*), nonché sull'allegata documentazione fotografica (v. *Allegato 6 – Fascicolo fotografico degli immobili del Lotto 2*).

Si procede con la dettagliata descrizione delle finiture degli immobili costituenti il presente Lotto 2.

Dalla porzione al Piano Primo del vano scala si accede all'Appartamento in questione (Subalterno 15) mediante portone blindato (completo di serratura), rivestito esternamente con modanature in legno di colorazione beige (mista a decorazioni floreali) ed internamente con rivestimento di tinta biancastra.

Si accede ad un locale che svolge la funzione di ingresso – soggiorno – cucina, dal quale si accede ad un corridoio che disimpegna due camere e due bagni (di cui uno cieco). L'appartamento è inoltre dotato di un balcone posto ad Ovest su cui affacciano le tre porte-finestre (del soggiorno e delle due camere) e la finestra del bagno.

Le porte interne risultano essere in legno di buona qualità e di colorazione biancastra, con modanature e complete di ferramenta d'uso. Tutte le porte hanno forma rettangolare e sono ad anta singola a battente.

Gli infissi delle finestre e/o delle porte-finestre risultano presumibilmente essere internamente in legno ed esternamente in alluminio, entrambe di colorazione biancastra, e sono a taglio termico in quanto dotati di doppio vetro. Ciascun infisso è dotato di tapparella avvolgibile presumibilmente in PVC di colorazione biancastra. Le finestre sono complete di soglia in travertino.

La pavimentazione ed i battiscopa del soggiorno e del disimpegno risultano essere presumibilmente in ceramica, di medio-grandi dimensioni, con forma quadrata e tonalità beige scuro.

La pavimentazione ed i battiscopa delle due camere risultano essere presumibilmente con forma rettangolare (stretta e lunga) e finitura effetto legno.

Il bagno cieco è caratterizzato da: pavimentazione con piastrelle presumibilmente di ceramica di forma quadrata e di piccole dimensioni, avente colorazioni alternate bianca e azzurra; rivestimento con piastrelle presumibilmente di ceramica di forma quadrata e di piccole dimensioni, avente tinta azzurra. Tale bagno è inoltre dotato dei necessari allacci (per il lavabo, per il wc completo di cassetta, per il bidet, e per la doccia) ma è privo dei sanitari (ad eccezione del piatto e box doccia già installati).

Il bagno, dotato di finestra, è caratterizzato da: pavimentazione e rivestimento con piastrelle presumibilmente di ceramica di forma quadrata e di medio-grandi

dimensioni, avente tonalità beige chiaro. Tale bagno è inoltre dotato dei necessari allacci (per il lavabo, per il wc completo di cassetta, per il bidet, e per la doccia) ma è privo dei vari sanitari.

Il balcone ha pavimentazione in mattonelle di piccole dimensioni presumibilmente in pietra naturale con soglia conclusiva in travertino. Il balcone è completo di ringhiera in ferro zincato verniciato con colorazione nera, mista a piccole porzioni di muretti con sovrastante soglia in travertino.

Tutti i locali sono intonacati al civile e tinteggiati a tempera con tinta biancastra.

L'appartamento risulta essere dotato sia dell'impianto elettrico, sia di quello idrico, sia di quello termico (con impianto a pavimento) e risulta essere completo delle relative utenze.

Tuttavia si rimanda ad un controllo più adeguato al fine di accertarsi con precisione circa il corretto funzionamento degli impianti.

L'appartamento risulta essere dotato di impianto di riscaldamento autonomo con caldaia a parete ubicata in una nicchia insistente sul balcone, con alimentazione a gas metano, adibita anche a produzione di acqua calda per uso igienico-sanitario.

Si precisa, inoltre, che: non è stato possibile verificare la presenza della caldaia; le lampade non risultano essere state installate; le placche degli interruttori risultano non installati su tutti i locali.

Dalla porzione al Piano Primo sotto-strada del vano scala si accede ai posti auto coperti mediante portone. L'intero Piano Primo sotto-strada, sia nella corsia di manovra, sia in corrispondenza dei posti auto (tra cui il Subalterno 42), risulta essere dotato di una pavimentazione industriale con finitura al quarzo.

Tutte le pareti del Piano Primo sotto-strada sono intonacate al civile e tinteggiate a tempera di tonalità biancastra.

Lo stato di manutenzione dell'intero fabbricato è soddisfacente in quanto dall'esterno non sono visibili particolari segni di degrado. Infatti gli unici segni degni di nota risultano essere alcune piccole porzioni di umidità o segni di sporco da traffico. Internamente gli immobili in questione possiedono un buono stato manutentivo (in quanto hanno tutte finiture buone e nuove e mai utilizzate).

Le consistenze dei locali sono le seguenti:

✦ **Subalterno 15 (Appartamento al Piano Primo):**

- il soggiorno – cucina presenta una superficie calpestabile di 22,7 mq;
- il balcone ha una superficie di 12,4 mq;
- il disimpegno ha una superficie calpestabile di 4,9 mq;
- il bagno ha una superficie calpestabile di 4,4 mq;
- il bagno cieco ha una superficie calpestabile di 4,9 mq;
- la camera ha una superficie calpestabile di 10,4 mq;
- la camera ha una superficie calpestabile di 12,3 mq;

✦ **Subalterno 42 (Posto auto coperto al Piano Primo sotto-strada):**

- il posto auto coperto risulta avere una superficie calpestabile di 14,8 mq. ✓

Si è poi proceduto al calcolo della Superficie Esterna Lorda (SEL) ovvero l'area dell'immobile, misurata esternamente su ciascun piano fuori terra e/o entro terra, includendo lo spessore dei muri perimetrali, dei muri interni e delle pareti divisorie, colonne, pilastri, vani scala ed ascensori.

Tale SEL è stata calcolata distinguendo quella dei locali abitativi, da quelle dei balconi, da quella dei posti auto coperti. Tali superfici risultano circa pari a:

- SEL – Abitazione: 69,7 mq;
- SEL – Balcone: 13,3 mq;
- SEL – Posto auto coperto: 18,1 mq.

Tali superfici saranno utilizzate, nel successivo “*Capitolo 4 – Stima del Lotto*”, per la determinazione della Superficie Commerciale, ottenuta dalla somma delle superfici principali e secondarie, queste ultime moltiplicate per i relativi rapporti mercantili.

1.3 Provenienza catastale e Visure ipotecarie

I Curatori Dott. Corradetti Dario e Dott. Diomedei Enrico hanno ritenuto opportuno di non incaricare lo scrivente perito estimatore:

- ✦ ad effettuare le visure ipotecarie sugli immobili oggetto del fallimento, al fine di determinare le trascrizioni e le iscrizioni gravanti sugli stessi immobili;
- ✦ a controllare la provenienza catastale degli immobili oggetto del fallimento, al fine di comprendere gli atti aventi ad oggetto gli stessi immobili nell’ultimo ventennio.

Tale decisione di non incaricare lo scrivente (in merito alle visure ipotecarie ed alla provenienza catastale) trova corretto fondamento sul fatto che il Notaio sarà tenuto alla redazione della c.d. “*Relazione ipo-catastale*”, nella quale effettuerà sia le dovute visure ipotecarie (per verificare i gravami sugli immobili) sia i controlli della provenienza catastale (per controllare gli atti dell’ultimo ventennio).

Lo scrivente rimane comunque a completa disposizione qualora i Curatori e/o il Giudice vorranno approfondire tali questioni in questa sede di perizia estimativa.

1.4 Pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni

L’Elenco degli immobili al Catasto Fabbricati di Giulianova, circa l’intero fabbricato condominiale al Foglio 3 Particella 1658 (*v. Allegato 7 – Elaborato planimetrico ed Elenco subalterni del condominio a cui appartengono gli immobili del Lotto 2*) indica che vi è la presenza di:

- n.38 Subalterni censiti come “Abitazione di tipo civile”;
- n.21 Subalterni censiti come “Posto auto coperto”;
- n.11 Subalterni censiti come “Box”;
- n.16 Subalterni censiti come “Locale di deposito”;
- n.7 Subalterni censiti come “Posto auto scoperto”;
- n.5 Subalterni censiti come “Bene Comune Non Censibile”.

I Beni Comuni Non Censibili (BCNC) relativi anche agli immobili costituenti il presente Lotto 2 sono i seguenti:

- Foglio 3, Particella 1658, Subalterno 1, Bene Comune Non Censibile a tutti i Sub (Rampa di accesso al Piano S1, Ingresso al Piano Terra, Locali tecnici al Piano S1 e scala di accesso, Copertura Scala al Piano Quarto);
- Foglio 3, Particella 1658, Subalterno 2, Bene Comune Non Censibile ai Sub 99-100-6-7-103-9-10-97-98-13-14-15-16-19-20-21-22-23-24-25-109 (Vano scala e ascensore);
- Foglio 3, Particella 1658, Subalterno 3, Bene Comune Non Censibile ai Sub 26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53 (Area di manovra al Piano S1).

Riguardo, invece, ai millesimi di parti comuni, si sottolinea innanzitutto che l’art. 1138 del Codice Civile prevede l’obbligatorietà della formazione del regolamento di condominio, e dei suoi allegati quali le tabelle millesimali, quando il numero dei condomini è superiore ad otto.

Dunque l’intero stabile in questione, visto i numerosi subalterni di cui è composto, ha l’obbligo di essere dotato di regolamento di condominio e di tabelle millesimali.

Pertanto lo scrivente tecnico ha contattato telefonicamente e telematicamente l'**Amministratore condominiale** nella persona dell' _____, in modo da poter ricevere copia del Regolamento di condominio completo delle Tabelle millesimali (v. *Allegato 8 – Regolamento condominiale completo delle Tabelle millesimali*).

Per la lettura del regolamento condominiale in tutte le sue parti, si rimanda integralmente all'Allegato.

Dalle Tabelle millesimali è possibile constatare che i millesimi degli immobili costituenti il presente Lotto 2 sono i seguenti:

- ✓ Appartamento Subalterno 15:
 - “Tabella di Proprietà Generale”: 19,814 millesimi;
 - “Tabella A: millesimi di proprietà separata Palazzo A”: 33,989 millesimi;
 - “Tabella B: millesimi scale e ascensore Palazzo A e B”: 17,379 millesimi;
- ✓ Posto auto coperto Subalterno 42:
 - “Tabella di Proprietà Generale”: 1,791 millesimi;
 - “Tabella A: millesimi di proprietà separata Palazzo A”: 3,069 millesimi;
 - “Tabella B: millesimi scale e ascensore Palazzo A e B”: 2,729 millesimi;
 - “Tabella C: millesimi Corsia A”: 64,284 millesimi.

1.5 Spese fisse di gestione e manutenzione

In merito alle spese fisse di gestione e di manutenzione condominiali, lo scrivente Tecnico estimatore, mediante la suddetta corrispondenza con l'Amministratrice Avv. _____, ha reperito la seguente documentazione:

- ❖ il “Verbale di assemblea ordinaria del 05/03/2022”, dove è possibile rilevare che:
 - “I condomini dopo ampia discussione, ad eccezione del condomino ... che si ritiene favorevole a interventi di Superbonus, decidono di non dar corso a tale

iniziativa”;

- *“Comunicazione in merito alla sentenza di fallimento nei confronti della Mareverde srl da parte del Tribunale di Ascoli Piceno ...”;*
 - *“L’amministratore illustra ai condomini il bilancio consuntivo 2019 ... Dopo ampia discussione l’assemblea all’unanimità lo approva”;*
 - *“L’assemblea con la sola astensione della ..., riconferma il mandato o con studio in via Firenze n.62 – 64011 Alba Adriatica ...”;*
 - *“L’amministratore illustra ai condomini le voci del bilancio preventivo 2020 ... Dopo ampia discussione i condomini lo approvano all’unanimità e decidono di ripartirlo in 3 rate da saldare in tempi brevi onde evitare ulteriori ritardi”;*
 - *“I condomini della palazzina A confinante con viale Orsini chiedono all’amministratore di contattare ditte al fine di far elaborare un preventivo di spesa per la manutenzione in particolare della facciata posta a nord del fabbricato”;*
- ❖ il *“Bilancio consuntivo dal 01/01/2019 al 31/12/2019”*, dove non è possibile rilevare le quote spettanti ad ogni singola unità oggetto di fallimento, in quanto tutte le proprietà delle

l. sono accorpate ad un'unica quota di spesa.

Per maggiori dettagli si rimanda integralmente alla documentazione sopra sinteticamente riportata (v. *Allegato 9 – Verbale del 05/03/2022 e Bilancio*).

Successivamente, sia telefonicamente sia tramite mail, è stata più volte sentita la Dott.ssa é per far attribuire le spese per singola unità. Tuttavia la stessa Amministratrice condominiale non ha provveduto a quanto di sua spettanza e di conseguenza il Curatore si è visto costretto ad inviare mail con la quale ha comunicato che si sarebbe proceduto all’emanazione dei bandi di vendita senza le

suddette quote di competenza (v. *Allegato 9 – Annesso 2 – Corrispondenza con l'Amministratrice condominiale*).

Sulla base delle osservazioni sopra riportate, si può concludere che **le spese di ordinaria manutenzione per gli immobili costituenti il presente Lotto 2 non sono stimabili** e che comunque **l'acquirente del Lotto 2 risulta dover provvedere al versamento al condominio delle sole ultime due annualità.**

2 SITUAZIONE EDILIZIO – URBANISTICA E SANITARIA

2.1 Certificato di destinazione urbanistica

Trattandosi di immobili facenti parte di un fabbricato e non di terreni, non ricorre il caso previsto dall'art. 30, comma 2, del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, ovvero non ricorre l'acquisizione del Certificato di destinazione urbanistica.

2.2 Concessione/licenza edilizia

A seguito di “*Richiesta di accesso agli atti*” inviata al Comune di Giulianova dal sottoscritto Tecnico estimatore in data 22/06/2023 con posta elettronica certificata ed acquisita al Protocollo del Comune di Giulianova n.26076/2023, l'Ufficio Tecnico del Comune di Giulianova ha reperito presso il proprio archivio e fornito al sottoscritto (mediante posta elettronica del 24/07/2023) la documentazione edilizio – urbanistica di seguito descritta riferita al fabbricato di cui fanno parte gli immobili oggetto di fallimento.

✦ Denuncia Inizio Attività n.240/08, protocollo 24774 del 10/06/2008: presentata da _____ qualità di Consigliere della “_____” per l'intervento di “*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CORNICIONI E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DETERIORATE da eseguirsi sull'area/immobile sita/o in: HOTEL _____ Via VIALE ORSINI ... Fogli 3 Mappale 1199 ...*”;

Dalla Relazione Tecnica allegata alla DIA, redatta dall'Ing. _____ si evince che “*le opere consistono in: Manutenzione dei cornicioni mediante rimozione di intonaci deteriorati; Messa in sicurezza delle strutture deteriorate; Tutti gli interventi saranno effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza e con la protezione di ponteggi; I colori usati saranno uguali a quelli preesistenti*”;

Per maggiori dettagli si rimanda all'allegato che contiene gli stralci richiamati (v. *Allegato 10 – Denuncia inizio attività n.240/08, prot.24774 del 10/06/2008*);

⚡ Permesso di costruire n. 143/A/09 del 23/01/2010: “Vista la domanda per il rilascio del Permesso di Costruire presentata in data 17/09/2009 prot. N. 39341 da Soc. [...] Con allegato progetto, redatto da: Arch. [...] Ing. [...] per l'esecuzione dei lavori di: Variante in C.O. a P. di C. n. 9/09 del 19/01/2009 per la realizzazione di edificio residenziale. Ubicati in Giulianova Viale Orsini n. – Sull'area identificata al Catasto Terreni al foglio n 3. Mapp. N 444-1199 [...] RILASCIA c'è r.l. [...] ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 IL PERMESSO DI COSTRUIRE per la realizzazione degli interventi indicati in premessa [...]”.

Gli elaborati allegati sia alla Richiesta di Permesso di Costruire sia al Permesso di Costruire rilasciato sono i seguenti:

- Tav. 1 – Planimetrie (stato approvato con P.D.C. n°009/09 del 19/01/2009);
- Tav. 2 – Piante (stato approvato con P.D.C. n°009/09 del 19/01/2009);
- Tav. 3 – Prospetti-sezioni (stato approvato con P.D.C. n°009/09 del 19/01/2009);
- Tav. 4 – Piante (stato modificato);
- Tav. 5 – Prospetti-sezioni (stato modificato);

Per maggiori dettagli si rimanda all'allegato che contiene gli stralci richiamati (v. Allegato 11 – Permesso di costruire n. 143/A/09 del 23/01/2010);

⚡ Denuncia Inizio Attività n.161/10, protocollo 16123 del 22/04/2010: presentata da qualità di Delegato dal Consiglio di Amministrazione della società proprietaria ” per l'intervento di “Variante in corso d'opera al Permesso di Costruire n° 009/09 del 19/01/2009 ed al P.D.C. in variante n° 143/A/09 del 23-01-2010 da eseguirsi sull'area/immobile sita/o in: Via Verdi – Viale Orsini – Via Donizetti ... Fogli 3 Mappale 444 – 1199 ...”;

Dalla Relazione Tecnica allegata alla DIA in questione, redatta dall' /

(e dall'Ing. / , si evince che “L'intervento consiste in una serie di interventi riconducibili all'art.22 del D.P.R. n°380 del 06-06-2001 in variante al P.D.C. n°009/09 del 19-01-2009 conseguente a PIANO DI RECUPERO (pubbl. BURA del 16-01-2009) con previsione planivolumetrica e più precisamente: 1) Diversa distribuzione interna delle unità immobiliari con relativo frazionamento di alcune e fusione di altre; 2) Diversa ubicazione di alcuni posti auto; 3) Diverse modifiche estetiche contemplate dalle norme tecniche di attuazione al Piano di Recupero di provenienza”;

Tra gli elaborati allegati alla DIA in questione risultano essere stati presentati:

- la “Documentazione fotografica”;
- la “Tav. 1 – Planimetrie”;
- la “Tav. 2 – Piante (stato approvato con P.D.C. n°143/A/09)”;
- la “Tav. 3 – Prospetti-Sezioni (stato approvato con P.D.C. n°143/A/09)”;
- la “Tav. 4 – Piante (stato modificato)”;
- la “Tav. 5 – Prospetti-Sezioni (stato modificato)”;

Per maggiori dettagli si rimanda all'allegato che contiene gli stralci richiamati (v. Allegato 12 – Denuncia inizio attività n.161/10, prot.16123 del 22/04/2010);

✦ Segnalazione Certificata Inizio Attività n.3/11, protocollo 811 del 10/01/2011:

presentata da _____ si in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione della società _____ per l'intervento di “Modifiche interne di un edificio residenziale ubicato in Viale Orsini, angolo Via Verdi e Via Donizetti in variante a PDC n° 009/09 del 19-01-2009; PDC in variante n° 143/A/09 del 23-01-2010; DIA n°161/10 del 22/05/2010 da eseguirsi sull'area/immobile sita/o in: Via Orsini – Verdi – Donizetti ... Fogli 3 Mappale 444 – 1199 ...”;

Dalla Relazione Tecnica allegata alla SCIA in questione, redatta da _____

_____ e dall'Ing. _____ si evince che “le opere consistono in: 1) Diversa distribuzione interna delle unità immobiliari; 2) Completamento sistemazione esterna”;

Tra gli elaborati allegati alla SCIA in questione risultano essere stati presentati:

- la “Tav. 1 – Planimetrie”;
- la “Tav. 2 – Piante (stato assentito)”;
- la “Tav. 3 – Prospetti-Sezioni (stato assentito)”;
- la “Tav. 4 – Piante (stato modificato)”;
- la “Tav. 5 – Prospetti-Sezioni (stato modificato)”;

Essendo tale SCIA l'ultimo precedente edilizio approvato, gli elaborati sopra denominati rappresentano lo stato assentito vigente presso gli archivi comunali.

Per maggiori dettagli si rimanda all'allegato con gli stralci richiamati (v. Allegato 13 – Segnalazione certificata inizio attività n.3/11, prot.811 del 10/01/2011);

✦ Autorizzazione di Abitabilità n° 007/12 del 26/03/2012, Prot. n. 32043/11 – Prat. N. 055/2011: “Vista la domanda in data 26.07.2011, prot. N. 32043, presentata dalla Ditta ‘ .l.’ [...] allo scopo di ottenere l’autorizzazione di ABITABILITA’ per la “Realizzazione di un edificio residenziale”, sito in Giulianova Spiaggia, in viale V. E. Orsini – angolo via Donizetti – angolo via Verdi, n. – (mappale 1658 – foglio n. 3) con destinazione d’uso: Residenziale [...] AUTORIZZA ad ogni effetto di legge L’ABITABILITÀ, per la realizzazione di un edificio residenziale, sito in Giulianova Spiaggia, in viale V.E. Orsini – angolo via Donizetti – angolo Via Verdi, n. -, censito al N.C.E.U. del Comune di Giulianova al Foglio n. 3 – Particella n. 1658 [...] **Sub. 10** – T – n. 4 – n.1 angolo cottura, n.1 disimpegno, n.1 bagno, n.1 bagno [...] **Sub. 15** – 1° – n. 3 – n.1 ingresso, n.1 angolo cottura, n.1 disimpegno, n.1 bagno, n.1 bagno [...] **Sub. 20** – 2° – n. 3 – n.1 ingresso, n.1 angolo cottura, n.1 disimpegno, n.1 bagno, n.1 bagno [...] **Sub. 24**: 3° – n. 3 – n.1 angolo cottura, n.1 disimpegno, n.1 bagno, n.1 ripostiglio; 4° (Sottotetto) n. = – n.1 disimpegno, n.2 locali di sgombero, n.1 w.c., con terrazza [...] **Sub. 25**: 3° – n. 3 – n.1 angolo cottura, n.1 disimpegno, n.1 bagno; 4° (Sottotetto) n. = – n.1 disimpegno, n.2 locali di sgombero, n.1 w.c., con terrazza [...] **Sub. 26** – S1 – n. = – n.1 posto auto coperto [...]; **Sub. 30** – S1 – n. = – n.1 posto auto coperto [...] **Sub. 31** – S1 – n. = – n.1 posto auto coperto [...] **Sub. 35** – S1 – n. = – n.1 posto auto coperto [...] **Sub. 40** – S1 – n. = – n.1 posto auto coperto [...] **Sub. 42** – S1 – n. = – n.1 posto auto coperto [...] **Sub. 101** – T – n. 3 – n.1 ingresso, n.1 angolo cottura, n.1 disimpegno, n.1 bagno, n.1 bagno, con corte esclusiva [...] **Sub. 102** – S1 – n. = – n.1 posto auto coperto [...]”;

Per maggiori dettagli si rimanda all’allegato che contiene gli stralci richiamati (v. Allegato 14 – Autorizzazione di Abitabilità n° 007/12 del 26/03/2012).

2.3 Pratiche edilizie in corso

Tra la documentazione edilizio – urbanistica del fabbricato condominiale di cui al presente Lotto 2, che è stata ricevuta telematicamente il 24/07/2023 dall’Ufficio Tecnico Comunale, non risultano pratiche edilizie in corso presso l’archivio del Comune di Giulianova.

2.4 Regolarità urbanistica e eventuali opere abusive

Per una migliore comprensione della trattazione che segue, si chiede di porre l'attenzione sulle planimetrie catastali (v. *Allegato 4 – Planimetrie Catastali degli immobili del Lotto 2*) e sugli elaborati giacenti e vigenti in Comune (v. *Allegato 13 – Segnalazione certificata inizio attività n.3/11, prot.811 del 10/01/2011*), nonché sull'allegata documentazione fotografica (v. *Allegato 6 – Fascicolo fotografico degli immobili del Lotto 2*).

Dall'analisi degli elaborati sopra richiamati e dal confronto di questi con lo stato attuale dei luoghi, il sottoscritto tecnico incaricato vuole evidenziare che lo stato attuale degli immobili non può considerarsi coincidente con le planimetrie depositate in Catasto (v. *Allegato 4*) e con il progetto assentito in Comune (v. *Allegato 13*).

A tal proposito si evidenzia che l'intero fabbricato condominiale al suo stato attuale presenta due macro difformità edilizie, in particolare riguardanti:

✚ Le altezze dei diversi piani di cui si compone l'intero complesso immobiliare e lo spessore dei relativi solai intermedi:

infatti si è riscontrato che le altezze di interpiano (ovvero quella tra la quota di calpestio e la quota di soffitto) nei diversi piani di cui si compone il fabbricato sono allo stato attuale diverse sia da quanto depositato in Catasto sia da quanto assentito in Comune;

stessa diversità si è riscontrata negli spessori dei solai di interpiano, tra lo stato attuale dei solai e lo stato assentito in Comune;

per una migliore comprensione si riporta la seguente tabella riepilogativa dei diversi piani dell'intero fabbricato condominiale:

	<u>Altezza depositata in Catasto</u>	<u>Altezza assentita in Comune (Sezione A-A)</u>	<u>Altezza allo Stato Attuale</u>
Porzione di Piano Quarto Sottotetto	3.00	3.00	2.62
Solaio		0.39	0.23
Piano Terzo	2.97	2.97	2.81
Solaio		0.39	0.45
Piano Secondo	2.96	2.96	2.85
Solaio		0.39	0.45
Piano Primo	2.96	2.96	2.84
Solaio		0.34	0.42
Piano Terra	2.75	2.75	2.72
Solaio		0.30	0.45
Piano Seminterrato	2.40	2.45	2.45
Altezza tra calpestio Piano Seminterrato e soffitto Piano Terzo		15.51	15.44

dalla tabella sopra riportata si possono effettuare le seguenti osservazioni:

- presumibilmente le altezze dello stato attuale differiscono dalle altezze dei disegni assentiti/depositati in quanto negli elaborati tecnici assentiti/depositati non è stato tenuto conto dei sovrappessori nei solai (dovuti presumibilmente alla posa degli impianti e del riscaldamento a pavimento); in altre parole si presume che le differenze siano dovute alla non esatta rappresentazione negli elaborati tecnici assentiti/depositati dei corretti spessori dei solai (comprensivi di quelli necessari degli impianti);
- risulta comunque che le altezze complessive dell'intero fabbricato allo stato attuale siano minori delle altezze assentite al Comune, il che porterebbe ad

una difformità consistente nella realizzazione di un volume minore a quello assentito;

- al Piano Sottotetto, a causa anche delle poche sezioni progettuali assentite in Comune, non si comprende perché le altezze attuali sono diverse da quelle assentite/depositate; tuttavia anche in questo caso sembrerebbe che le altezze attuali siano inferiori di quelle assentite, il che porterebbe ad una difformità consistente nella realizzazione di un volume inferiore a quello assentito;

si sottolinea che tale difformità, coinvolge senza dubbio il Condominio nella sua interezza e pertanto necessiterebbe sia di un più accurato rilievo plano-altimetrico dell'intero complesso immobiliare, sia di un coinvolgimento di tutta l'assemblea condominiale, al fine di sanare la difformità nella sua totalità e complessità;

a livello estimativo e preventivo, si ipotizza che per sanare la difformità sopra descritta sia necessario:

- effettuare un rilievo planimetrico ed altimetrico dell'intero complesso immobiliare; tale rilievo potrebbe avere un costo di circa: € 500,00 per i subalterni censiti come abitazione, € 200,00 per i subalterni censiti come depositi e box; ed € 100,00 per i subalterni censiti come posti auto coperti e scoperti; in tal modo si ipotizza che il rilievo avrà un costo di circa $(600 \text{ €} \times 38 \text{ sub}) + (250 \text{ €} \times 27 \text{ sub}) + (100 \text{ €} \times 28 \text{ sub}) = 32'350,00 \text{ €}$;
- redigere e presentare un Permesso di costruire in sanatoria da parte di un tecnico competente ed abilitato; tale attività potrebbe avere un compenso professionale netto di circa 12'000,00 € e quindi di circa 15'250,00 comprensivi degli oneri di legge;
- sanzione pecuniaria che verrà calcolata dall'ufficio tecnico del Comune di Giulianova; tale sanzione non può essere preventivamente stimata ma a fini

cautelativi si ipotizza che la sanzione possa essere pari ad € 516 per ciascuno dei subalterni, giungendo ad una sanzione complessiva pari a (516 € x 93 sub) ≈ 48000,00 €;

giungendo ad un costo complessivo di sanatoria pari a (32'350 + 15'250 + 48'000) = 95'600,00 € e precisando che tale costo di sanatoria dovrà naturalmente essere ripartito per millesimi di proprietà tra i 93 subalterni;

pertanto – considerando che nella “Tabella di Proprietà Generale” l’Appartamento al Subalterno 15 possiede 19,814 millesimi mentre il Posto auto coperto al Subalterno 42 possiede 1,791 millesimi, così per complessivi (19,814 + 1,791) = 21,605 millesimi – l’acquirente del presente Lotto 2 dovrà versare una quota pari a (95600 / 1000 x 21,605) = 2065,44 € ed in c.t. pari a 2'100,00 €, per sanare la questione delle diverse altezze.

✦ **Alcuni balconi esposti ad Ovest (affaccianti sulla zona posta tra i due corpi di fabbrica del complesso) presentano un diverso ingombro;**

infatti si è riscontrato che alcuni balconi allo stato attuale hanno lunghezze diverse da quelle assentite in Comune o depositate in Catasto, a danno di altre proprietà confinanti; quindi tale problematica, oltre ad essere una difformità edilizia, coinvolge anche la sfera della proprietà/titolarità sulle porzioni di balconi coinvolte, sfera che comporterebbe anche la risoluzione per vie notarili;

i Subalterni coinvolti sono i seguenti:

- al Piano Terra, il Subalterno 10 (oggetto di fallimento) ha un balcone più lungo a danno del balcone del Subalterno 112 (non oggetto di fallimento);
- al Piano Primo, il Subalterno 15 (oggetto di fallimento) ha un balcone più lungo a danno del balcone del Subalterno 14 (non oggetto di fallimento);

- al Piano Secondo, il Subalterno 20 (oggetto di fallimento) ha un balcone più lungo a danno del balcone del Subalterno 19 (non oggetto di fallimento);
- al Piano Terzo, il Subalterno 25 (oggetto di fallimento) ha un balcone più lungo a danno del balcone del Subalterno 24 (anch'esso oggetto di fallimento).

a livello estimativo e preventivo, si ipotizza che per sanare la difformità sopra descritta, per ciascuno dei piani sia necessario:

○effettuare un rilievo planimetrico della difformità sul singolo piano ed effettuare degli aggiornamenti/variazioni catastali; tale attività di rilievo e di catasto potrebbe avere un costo di circa € 1'000,00;

○aggiornare la sfera della proprietà/titolarità delle porzioni di balconi coinvolte per vie notarili; tale attività notarile potrebbe avere un costo di circa € 2'000,00.

giungendo ad un costo complessivo pari a $(1'000 + 2'000) = 3'000,00$ € e precisando che tale costo dovrà essere sostenuto dal Subalterno che al singolo piano ha più balcone a danno di altro Subalterno;

pertanto il costo di 3'000,00 € dovrà essere sostenuto: dal Sub.10 (che al Piano Terra ha un balcone più lungo a danno del Sub.112); dal Sub.15 (che al Piano Primo ha un balcone più lungo a danno del Sub.14); dal Sub.20 (che al Piano Secondo ha un balcone più lungo a danno del Sub.19); dal Subalterno 25 (che al Piano Terzo ha un balcone più lungo a danno del Sub.24);

pertanto – considerando che il presente Lotto 2 è costituito anche dal Subalterno 15 – l'acquirente del presente Lotto 2 dovrà versare una quota pari a 3'000,00 €, per sistemare la questione del balcone.

Si rimanda comunque ad un più accurato rilievo planimetrico ed altimetrico dell'intero complesso immobiliare, oltre che all'istruttoria che dovrà essere effettuata dall'ufficio tecnico comunale, al fine di confermare quanto finora semplicemente osservato ed ipotizzato.

2.5 Abitabilità e agibilità

Tra la documentazione edilizio – urbanistica del fabbricato condominiale di cui al presente Lotto 2, che è stata ricevuta telematicamente il 24/07/2023 dall'Ufficio Tecnico Comunale, presso l'Archivio del Comune di Giulianova è risultata la presenza dell'Autorizzazione di Abitabilità n° 007/12 del 26/03/2012, Prot. n. 32043/11 – Prat. N. 055/2011 (*v. Allegato 14*).

In tale documento si intende attestata l'agibilità relativa alle diverse unità immobiliari dell'intero complesso edilizio, tra cui anche gli immobili censiti con i Subalterni 15 – 42 (costituenti il presente Lotto 2).

3 STATO DI POSSESSO

Durante i sopralluoghi effettuati sugli immobili costituenti il presente Lotto 2 si è notato che gli immobili non erano occupati ed oltretutto privi di arredo.

Tuttavia, per avere riscontro di quanto appena detto, il sottoscritto tecnico ha inviato all'Agenzia delle Entrate di Teramo una PEC (registrata dall'AdE con Prot.95265 del 31/10/2023) in cui veniva chiesto di verificare se gli immobili rientranti nel fallimento fossero gravati da contratti di affitto o di locazione.

Il Dott. _____ dell'Ufficio Territoriale di Giulianova (mediante mail girata al sottoscritto da _____ del 08/11/2023), ha dato riscontro alla suddetta Richiesta, precisando che: *“in relazione alla richiesta di accesso agli atti indicata in oggetto (prot. 95265 del 31.10.2023) Le comunico che l'Ufficio non ha la possibilità di risalire ad eventuali contratti di locazione dai soli dati catastali degli immobili. Tuttavia, trattandosi comunque di immobili tutti intestati alla società _____ l. (c.f. _____ a una ricerca in anagrafe tributaria è emerso che dall'anno 2009 ad oggi non sono stati registrati contratti di locazione aventi come parte locatrice la stessa società*

Pertanto si può concludere che gli immobili oggetto di pignoramento non risultano gravati da alcun tipo di contratto e non risultano essere occupati.

Pertanto si può concludere il presente paragrafo evidenziando che gli immobili costituenti il presente Lotto 2 non sono gravati da alcun contratto di locazione e che quindi non si prevede di effettuare alcuna decurtazione al valore del Lotto 2 in merito allo stato di possesso.

4 STIMA DEL LOTTO

4.1 Scelta del procedimento estimativo: Market Comparison Approach

Il *Market Comparison Approach*, o metodo di confronto di mercato (MCA), viene considerato dagli *International valuation standards* uno degli approcci più diffusi per stimare il valore di mercato di un immobile.

L'MCA è un procedimento di stima del prezzo di mercato e del reddito degli immobili, effettuato attraverso il confronto tra l'immobile oggetto di stima ed un insieme di immobili di confronto simili, compravenduti di recente e di prezzo noto.

La considerazione principale dell'MCA è che il mercato deve fissare il prezzo per un immobile allo stesso modo in cui ha già determinato il prezzo di immobili simili.

Per applicare l'MCA si devono compiere aggiustamenti sistematici sui prezzi di mercato rilevati in base alle caratteristiche degli immobili di confronto rispetto alle corrispondenti caratteristiche dell'immobile oggetto di stima.

L'MCA si compone di diverse fasi che vengono ciascuna sviluppata separatamente nei prossimi paragrafi, per giungere alla stima oggetto della presente relazione.

4.2 Analisi di mercato, rilevazione dei dati e scelta delle caratteristiche

Il presupposto fondamentale dell'MCA è che si disponga di un campione significativo di immobili confrontabili (comparabili) con quello da stimare (subject).

Si è proceduto dapprima ad analizzare il segmento del mercato immobiliare a cui appartiene l'immobile oggetto di stima, in base ai seguenti principali parametri:

- l'appartenenza alla stessa zona del Comune di Giulianova, con particolare attenzione a quegli immobili che insistono nei pressi del Viale Orsini;

04155140 29 42

Per la formazione del bando d'asta e del decreto di trasferimento degli immobili si riporta la seguente descrizione riepilogativa del bene ed il valore stimato:

“Diritti relativi alla quota di piena proprietà di porzione immobiliare del fabbricato sito nel Comune di Giulianova (TE), Via Donizzetti n. 4, costituita da:

- Appartamento al piano primo avente una superficie esterna lorda di 69,7 mq, oltre a 13,3 mq di balcone, composto da soggiorno – cucina, disimpegno zona notte, due camere da letto e due bagni; confinante: ad Est e a Sud con i pianerottoli condominiali di disimpegno ai vari appartamenti del Piano Primo; ad Ovest con la rampa condominiale di accesso al Piano Primo sotto-strada; a Nord con abitazione civile, censita con il Subalterno 14 (della stessa Particella 1658 del Foglio 3), di proprietà di [redacted] nata a [redacted] [redacted] 3, Codice Fiscale [redacted] salvo se altri o variati.
- Posto auto coperto al piano primo sotto-strada avente una superficie di 18,1 mq; confinante: a Nord con porzione contro-terra; ad Ovest con spazi condominiali consistenti nella corsia di accesso al Piano Primo sotto-strada; a Sud con spazi condominiali consistenti nella corsia di manovra di disimpegno per i vari posti auto al Piano Primo sotto-strada; ad Est con posto auto coperto, censito con il Subalterno 41 (della stessa Particella 1658 del Foglio 3), di proprietà di [redacted] i (nato a [redacted] il [redacted] 9, Codice Fiscale [redacted] [redacted] a a [redacted] i [redacted] 9, Codice Fiscale [redacted] [redacted] se altri o variati.

Il tutto distinto al Catasto Fabbricati di Giulianova:

- **Foglio 3, Particella 1658, Subalterno 15, Zona Censuaria 1, Via Donizzetti n.4, Piano 1, Categoria A/2 (Abitazione di tipo civile), Classe 3,**

Consistenza 4 vani, Superficie catastale totale 74 mq, Superficie catastale totale escluse aree scoperte 70 mq, Rendita € 506,13;

➤ *Foglio 3, Particella 1658, Subalterno 42, Zona Censuaria 1, Via Donizetti n.4, Piano S1, Categoria C/6 (Autorimessa), Classe 2, Consistenza 17 mq, Superficie catastale totale 18 mq, Rendita € 64,09.*

Per maggiori dettagli, si rimanda integralmente sia alla “Relazione di stima Lotto 2”, sia alla “Relazione generale del tecnico estimatore”.

Valutazione complessiva dei diritti relativi alla quota di piena proprietà:

€ 185'900,00 (diconsi euro Centoottantacinquemilanovecento/00)

Ascoli Piceno, 28 Novembre 2024

Il Tecnico incaricato
(Geom. Domenico Brunetti)