

TRIBUNALE DI BRINDISI

SEZIONE FALLIMENTI ED ESECUZIONI IMMOBILIARI

Giudice dell'Esecuzione Dott. Ivan Antonio Natali

**ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80
PROC. N° 6/2018**

Udienza del 16/06/2025

ALLEGATO

ALLA RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO

CORREDO FOTOGRAFICO

I PARTE


COLLEGIO PERITALE

Arch. Carlo De Leo e Ing. Emanuele Giaccari

Corso Vittorio Emanuele II, 15

72017 Ostuni (Br)

Lotto unico



Particolare da google map- ubicazione degli immobili "La Lisca" In Fasano (Br)



Foto 1,2 e 3 Vista da Sud piazzale antistante l'immobile particelle 38 sinistra e40 destra



Foto 4 Ufficio sub34 e piazzale sub38



Foto 5 Ufficio sub34 e piazzale sub 38



Foto 6 Sub34 e piazzale sub 38



Foto 7 Piazzale sub 38



*Foto 8 Prospetto sub 40,41 42 e 33;
piazzale sub 40 e38*



*Foto 9 Prospetto sub 33 negozio – bottega;
piazzale sub 38*



Foto 10 Interno negozio - bottega sub 33



Foto 11 Interno negozio - bottega sub 33



Foto 12 Ufficio sub 34



Foto 13 Ufficio sub34



Foto 14 Ufficio sub 34



Foto 15 Interno ufficio sub 34



Foto 16 Interno ufficio sub 34




Foto 17 Interno ufficio sub 34



Foto 18 Bagno interno ufficio sub 34



Foto 19 Vano tecnico retrostante ufficio sub 34



Foto 20 Interno Sala ristorante, portico sub 40



Foto 21 Interno Sala ristorante, portico sub 40



Foto 22 Interno Sala ristorante



Foto 23 Interno Sala ristorante



Foto 24 Interno Sala ristorante



Foto 25 Interno Sala ristorante



Foto 26 Interno Sala ristorante



Foto 27 Interno Sala ristorante



Foto 68 Interno sub40 – bagni ristorante



Foto69 Interno sub40 – bagni ristorante



Foto 70 Interno sub40 – bagni ristorante



Foto 71 Interno sub40 – bagni ristorante



Foto 72 Interno sub40 – bagni ristorante



Foto 73 Interno sub40 – bagni ristorante



Foto 74 Interno sub40 – bagni ristorante



Foto 75 Interno sub40 – bagni ristorante



Foto 68 Interno sub40 – bagni ristorante



Foto69 Interno sub40 – bagni ristorante



Foto 70 Interno sub40 – bagni ristorante



Foto 71 Interno sub40 – bagni ristorante



Foto 72 Interno sub40 – bagni ristorante



Foto 73 Interno sub40 – bagni ristorante



Foto 74 Interno sub40 – bagni ristorante



Foto 75 Interno sub40 – bagni ristorante




Foto 84 Interno sub40 – cucine ristorante



Foto 85 Interno sub40 – Cucine ristorante



Foto 86 Interno sub40 – cucine ristorante



Foto 87 Interno sub40 – Cucine ristorante



Foto 88 Interno sub 40 – cucine ristorante



Foto 89 Interno sub 40 – cucine ristorante



Foto 90 Interno sub 40 – cucine ristorante



Foto 91 Interno sub 40 – cucine ristorante, ripostiglio



Foto 92 Interno sub 40 – cucine ristorante, bagni



Foto 93 Interno sub 40 – cucine ristorante, bagni



Foto 94 Interno sub 40 – cucine ristorante



Foto 95 Interno sub 40 – cucine ristorante



Foto 96 Interno sub 42 – Portico , bar da attrezzare



Foto 97 Interno sub 42 – Portico , bar da attrezzare



Foto 98 Sub42 – Piscina scoperta



Foto 99 Sub42 – Piscina scoperta



Foto 100 Sub 42 – Piscina scoperta



Foto 101 Sub42 – Piscina scoperta



Foto 102 Sub 42 – Piscina scoperta



Foto 103 Sub 42 – Piscina scoperta



Foto 104 Sub 38 – Pazzale retrostante pavimentato



Foto 105 Sub 38 – Pazzale retrostante pavimentato



Foto 106 Sub 38 – cortile, area a verde e strada retrostante di cui alla particella 470



Foto 107 Sub 38 – cortile, area a verde e strada retrostante di cui alla particella 470



Foto 108 Sub 38 – cortile pavimentato retrostante



Foto 109 Sub 38 – cortile pavimentato retrostante



Foto 110 Sub 38 cortile pavimentato e vano tecnico



Foto 111 Sub 38 – cortile pavimentato retrostante



Foto 112 Pozzo retrostante sulla sub 38



Foto 113 Sub 38, cortile pavimentato retrostante



Foto114 Sub 38, vano tecnico e strada retrostante di cui alla particella 470



Foto 115 Sub 38, Scala e vano tecnico, area a verde e strada retrostante di cui alla particella 470



Foto 116 Locale tecnico retrostante acquario sub38



Foto 117 Botola cisterna sulla sub38 Area pavimentata per la raccolta acque



Foto 118 Botola cisterna sulla sub38



Foto 119 Interno cisterna sulla sub38




Foto 120 Vano tecnico interrato per piscina sulla sub38



Foto 121 Botola cisterna sulla sub38 e area pavimentata



Foto 123 Botola cisterna sulla sub38 e area pavimentata



Foto 124 Interno cisterna sulla sub38



Foto 125 Vista dei porticati della piscina e stradine particella 470



Foto 126 Vista dei porticati e stradine particella 470



Foto 127 Vista dei porticati e stradine particella 470



Foto 128 Vista dei porticati e stradine particella 470



Foto 129 Vista dei porticati e stradine particella 470



Foto 130 Vista dei porticati e armadio elettrico sub 38



Foto 131 Vista dei porticati e armadio elettrico sub 38



Foto 132 Vista stradina e armadio elettrico part.IIa 470



Foto 133 Vista del solaio



Foto 134 Vista della scala solaio



Foto 135 Vista del solaio



Foto 136 Vista del solaio e stradina part.lla 470



Foto 137 Vista del solaio



Foto 138 Vista del solaio



Foto 139 Vista del solaio



Foto 140 Vista del solaio



Foto 141 Vista del pozzo, area a verde sub 38 e stradina part.IIa 470



Foto 142 Vista della scala solaio



Foto 143 Vista dell'area pavimentata sub 38 e stradina part.IIa 470



Foto 144 Vista dall'alto della piscina in costruzione



Foto 145 Vista dall'alto della piscina in costruzione



Foto 146 Vista dall'alto della piscina in costruzione



Foto 147 Vista dall'alto della piscina in costruzione



Foto 148 Vista dall'alto della piscina in costruzione