

ELABORATO FOTOGRAFICO



Foto n.1 Accesso carrabile.



Foto n.2 Spazio esterno con accesso pedonale.





Foto n.3 Prospetto principale con portico.



Foto n.4 Spazio esterno veranda.





Foto n.5

Ingresso principale
soggiorno.

Foto n.6

Vano cucina.





Foto n.7 - 8
Vano, Bagno.






Foto n.9

Vano prospiciente la veranda esterna.



Foto n.10

Soggiorno con distribuzione ad altri vani.





Foto n.11
Soggiorno.



Foto n.12
Camera da letto.





Foto n.13

Veranda esterna lignea posta nel lato posteriore.



Foto n.14

Locale riposto collocato alla quota della strada.





Foto n.15 - 16

Interno del riposto con finitura grezza.





Foto n.17 – 18 Manifestazione di fenomeni di ossidazione dell'armatura con conseguente distacco del conglomerato cementizio.

