



Localizzazione civ. 17 – Google maps



Zoom– google maps



ESTERNI




Vista parte condonata prospetto dal piazzale



Piazzale antistante immobile



Particolari veranda e condizioni facciate edificio






Prospetto nord – accesso civ. 17



Portoncino entrata




Vano scala

INTERNI




Vano scala



Accesso int. 2



Ingresso





zona cucina



vista soggiorno



varco accesso alla veranda/bagno



Bagno



part. veranda/lavanderia




in rosso spazio di proprietà come identificato dalla proprietaria



vista autostrada e piazzale foto 2



camera 1 lato est



camera 2 lato nord



lesioni muratura



lesioni intonaco soffitto veranda

LOCALE SOTTOTETTO



rampa di accesso



porta accesso



situazione copertura



area annessa alla proprietà int. 2 secondo quanto appare dalla pln catastale e confermato dall'esecutata


LOCALE CANTINA/DEPOSITO



accesso vano scala



ingresso cantina



locale verso il giardino



locale verso giardino



ingresso lato giardino



terreno annesso int. 2