


Foglio foto ei 103 2025



Facciata principale



Lato annessi





Particolare scale





Inverter e batterie del fotovoltaico





Particolare del sottoscala





Particolare con possibile amianto

