



PIANO TERRA



Foto n. 7. Il corridoio con, in fondo, il w.c.



Foto n. 8. Il w.c. ricavato nel sotto scala.



Foto n. 9. La stanza da pranzo con la finestra che si apre sulla camera adiacente che è priva di luce ed aria diretta.



Foto n. 10, sempre la stanza da pranzo con la luce anomala che si apre sul retro prospetto.



Foto n. 11. La zona cucina priva di qualunque finitura.

Foto n. 12. La stanza adiacente la cucina-pranzo è senza finestra. Quella fotografata si apre sulla medesima cucina-pranzo nel tentativo di prendere luce e aria..



Foto n. 13 e 14. Altre due immagini della stanza priva di finestra verso l'esterno.



Foto n. 27-28. La camera posta sul retro e che ha una luce anomala che sporge sul retro prospetto.

SECONDO PIANO



Foto n. 29. Scala che dal 2° piano porta al lastrico solare.



Foto n. 30. Lo stretto corridoio ricoperto da 5-7 cm di guano.



rivolto verso la via pubblica.

Foto n. 49. Dettaglio della porzione di terrazzo



Foto n. 50. Tettoia abusiva sul retro del terrazzo.



è sfondellato (foto n. 37-40).

Foto n. 51. Zona in cui il tetto, nel piano inferiore, si